Panasonic



Bedienungsanleitung Bitte geben Sie diese Anleitung dem Endbenutzer.

Digitaler AC-Servoverstärker S-Serie



Inhaltsverzeichnis

1.	vor	Inpetriepnanme		7. ver	starkungseinstellung	
	1.1	Allgemeine Anwendungshinweise	3	7.1	Zweck der Verstärkungseinstellung	40
	1.2	Sicherheits-und Gefahrenhinweise	4	7.2	Arten der Verstärkungseinstellung	40
	1.3	Auspacken der Sendung	6	7.3	Ablauf Verstärkungseinstellung	
	1.4	Überprüfen des Verstärkertypes	6	7.4	Normal-Autotuning	43
	1.5	Überprüfen des Motortypes	7	7.5	Betriebs-Echtzeit-Autotuning	44
	1.6	Überprüfen der Verstärker - Motor-		7.6	Manuelle Verstärkungseinstellung	45
		kombination	8	7.7	Verbesserungsmöglichkeiten	47
_				7.8	Kodierschaltereinstellung	48
2.	Ant	riebskomponenten		7.9	Reduktion der mechan. Resonanz	49
	2.1	Verstärker	9			
	2.2	Servomotor	9	8 Wid	chtige Informationen	
				8.1	Schutzfunktionen	50
3.	Einl			8.2	Inspektion und Wartung	
	3.1	Verstärker	10	0.2	moperation and warteing	
	3.2	Servomotor	12	0 848	orungsbeseitigung	EG
				3. 310	nungsbeseingung	30
4.	Ans	schluß des Verstärkers		10 Tec	hnischer Anhang	
	4.1	Grundschaltung	14	10. 160	CE-Konformität, UL-Standards	61
	4.2	Anschlußplan	16	10.1	Anschluß und Funkentstörung	
	4.3	Liste verfügbarer Bauteile	16	10.2	Haltebremse	
	4.3	Anschlußhinweise	17	10.3	Ballastbremse (DB)	
	4.4	Anschluß des Gebersteckers CN SIG	18	10.5	Timing - Diagramme	
	4.5	Anschlußder Stecker CNSER		10.6	Zulässige Belastung der Motorwelle	
	4.6	Anschluß des Steckers CN I/F		10.7	Beispiel für Referenzfahrt	
	4.7	CN I/FEin-/Ausgangssignale		10.8	Parameter - Details	
	4.8	CN I/F Interface		10.9	Zubehör	95
	4.0	CIVI/F IIIterrace	20	10.10	Maßblätter	
_	_			10.11	Überlastungsschutz-Charaktereristik	
5.		ameter		10.12	Verstärkungsumschaltung	
	5.1	Überblick		10.13	Blockschaltbilder	
	5.2	Parameterliste	29	10.14	Technische Daten	112
	5.3	Eingabe Parameterwerte PANATERM.	32			
	5.4	Installieren von PANATERM	33			
6.	Pro	belauf ohne Last				
	6.1	Überprüfung vor Probelauf	34			
	6.2	Probelauf mit angeschlossenem CN I/F.	35			

- Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Panasonic AC-Servoverstärkers der S-Serie.
- Obwohl der Betrieb ohne besondere Schwierigkeiten möglich ist, kann eine falsche Einstellung zu unerwarteten Ergebnissen führen, die Lebensdauer des Verstärkers verkürzen und dessen Leistung vermindern. Lesen Sie deshalb in jedem Falle diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Verstärker in Betrieb nehmen, damit Sie ihn bestimmungsgemäß einsetzen, Gefahren vermeiden und eine möglichst lange Nutzungsdauer des Verstärkers und Ihres Gerätes erzielen.
- Bitte sorgen Sie dafür, daß diese Bedienungsanleitung jederzeit zugänglich ist.
- Stellen Sie sicher, daß der Endbenutzer diese Bedienungsanleitung erhält.
- Änderungen im Zuge technischer Verbesserungen behalten wir uns vor.

1. Vor Inbetriebnahme

Allgemeine Anwendungshinweise 1.1



Verhindern Sie den Zugriff durch Kinder oder nicht autorisierten Personen. Der Verstärker führt lebensgefährliche Hochspannung.

Strikte Beachtung aller geltenden Sicherheitsvorschriften hilft Ihnen, Personen - und Sachschäden zu vermeiden. Geben Sie diese Bedienungsanleitung jedem Benutzer.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Servoverstärker sind Komponenten, die zum Einbau in Geräte, Maschinen oder Anlagen bestimmt sind, deren Inbetriebnahme solange untersagt ist, bis festgestellt wurde, daß die Gesamtanordnung alle Bestimmungen der entsprechenden EG-Richtlinien und der nationalen Sicherheitsvorschriften erfüllen.

Je nach Gerätebauart ist die EG-Maschinenrichtlinie, die EMV-Richtlinie, die Niederspannungsrichtlinie und eventuell weitere Richtlinien zu beachten.

Die technischen Daten des Verstärkers, Anschluß und Einstellungen müssen dem Typenschild und der Dokumentation entnommen werden und sind bindend.

Transport und Lagerung

Der Verstärker soll vor Feuchtigkeit, korrosiven Flüssigkeiten, extremen Temperaturen, Stoß und Vibration geschützt werden.

Einbau

Stellen Sie sicher, daß vor Montagebeginn Ihr Gerät, Maschine oder Anlage spannungslos und komplett vom Netz getrennt ist. Sorgen Sie für eine gesicherte Netzabschaltung, es besteht Lebensgefahr!

Vermeiden Sie während der Montage jegliche mechanische Beschädigung von Bauteilen. Sorgen Sie auch dafür, daß Sie keine elektrostatischen Entladungen auf den Servoverstärker bzw. dessen Anschlüsse oder Bauteile aufbringen.

Der Einbauplatz muß auch bei ungünstigen Umgebungstemperaturen eine ausreichende Kühlung des Servoverstärkers ermöglichen, es besteht Brandgefahr.

Führen Sie die elektrische Installation nach den gesetzlichen Vorschriften (VDE 0113, VDE 0160, IEC 536 Kl.1) aus, prüfen Sie insbesondere den Schutzleiteranschluß und die Gerätesicherung.

Erfüllen Sie die EMV-Vorschriften durch entsprechende Schutzmaßnahmen wie z.B. EMV-gerechte Leitungsführung, Schirmung und Verwendung eines Entstörfilters. Als Hersteller einer betriebsbereiten Maschine, einer Anlage oder eines Systemes sind Sie verantwortlich für die Einhaltung der gesetzlichen EMV-Grenzwerte.

Betrieb und Wartung

Eine Modifizierung des Servoverstärkers oder seiner Bedienersoftware ist nicht gestattet.

Beachten Sie auch, daß zur Einhaltung von Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften Ihre Maschinen, Anlagen, Geräte oder Systeme mit einer bedienergerechten Überwachungs- und Schutzeinrichtung ausgerüstet sein müssen.

Inbetriebnahme und Wartung ist nur von qualifiziertem und dazu autorisiertem Fachpersonal auszuführen. Das sind nur solche Personen, die mit der Funktion, dem Zusammenwirken der jeweiligen Gerätekomponenten und mit den Geräte-und länderspezifischen Sicherheits-und Unfallverhütungsvorschriften eingehend vertraut sind.



GEFAHR

Wird während des Netzeinschaltens eine Störungsquittierung durchgeführt, nachdem vorher bei aktivem Freigabesignal abgeschaltet wurde, startet die Maschine schlagartig.

Halten Sie sich selbst und andere Personen außerhalb der Gefahrenbereiches, es besteht die Gefahr von schwerwiegenden Verletzungen.

Vermeiden Sie unbedingt zufällig getroffene, sachlich nicht fundierte Versuchseinstellungen.

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages, einer mechanischen Verletzung oder eines Brandes.



GENERELL :

Diese Anleitung enthält auch Darstellungen mit entfernten Schutzeinrichtungen, z.B. fehlende Frontplatte bzw. Klemmenabdeckung, um eine bessere Erläuterung von technischen Details zu ermöglichen.

Stellen Sie sicher, daß beim Betrieb des Servoverstärkers alle Schutzeinrichtungen wieder an ihren ursprünglichen Stellen bestimmungsgemäß angebracht wurden.

1.2 Sicherheitshinweise

Die Installation des Verstärkers, des Servomotors und die Inbetriebnahme der damit verbundenen Geräte darf nur von Fachpersonal, das mit den Eigenschaften der Geräte und deren Konsequenzen vertraut ist, durchgeführt werden. Es besteht Verletzungsgefahr mit möglicher Todesfolge.

Konventionen



Während des Betriebes bzw. Handhabung durch unsachgemäßen Umgang kann eine lebensgefährliche Situation entstehen, die bei Personen zu ernsthaften Verletzungen führt oder auch möglicherweise deren Tod verursacht.



Während des Betriebes bzw. Handhabung durch unsachgemäßen Umgang kann die Gefahr einer leichteren oder ernsthaften Personenverletzung entstehen oder es kann zu Beschädigungen an Maschinen, Einrichtungen, Produkte oder Materialien führen.



Das müssen Sie fehlerfrei durchführen.



Das dürfen Sie keinesfalls tun.



Gefahrenhinweise:



Sie sollten Fehlerstromschutzschalter, Überstromschutzschalter, Übertemperaturschalter und leicht erreichbare NOT AUS-Schalter außerhalb des Gefahrenbe-

reiches der Maschine installieren, sodaß damit alle Funktionen sofort stillgelegt werden und auch die gesamte Stromversorgung der Maschine sofort abgeschaltet werden kann.

- Verbinden Sie den Erdungsanschluß des Verstärkers mit dem Schutzleiter.
- Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, daß die Verdrahtung korrekt durchgeführt wurde.
- Berühren Sie den Verstärker frühestens erst 10 Minuten nach Abschalten der Stromversorgung zur Überprüfung der Verdrahtung und auch zum Transport.



Berühren Sie niemals Teile innerhalb des Verstärkers, es besteht die Gefahr von Verbrennungen und eines elektrischen Schlages.

- Während der Verstärker arbeitet, berühren Sie niemals den Motor, nie die Motorwelle und begeben Sie sich auch nicht in den Bewegungsbereich der Maschinenkonstruktion.
- Schützen Sie den Verstärker vor Feuchtigkeit, Spritzwasser, korrosiven Flüssigkeiten und Gasen, brennbaren Gasen, entflammbaren Werkstoffen, extremen Temperaturen, Stoß und Vibration.
- Führen Sie Kabel nicht über scharfe Kanten, drücken bzw. quetschen Sie keine Kabel.
- Die Motorbremse dient lediglich der Fixierung der jeweiligen Position, sie darf nicht zur Erfüllung von Sicherheitsfunktionen der Maschine herangezogen werden, auch nicht zur Ausführung von nichtspezifizierten Halte- oder anderweitigen Bremsaufgaben.

VORSICHT

bei Betrieb:



GEBOT

Verwenden Sie den Verstärker mit Motor nur in der hier spezifizierten Kombination. Vergleichen Sie die vorhandene Netzspannung mit dem Typenschild.

- Einige Illustrationen zeigen den Verstärker ohne Schutzabdeckung. Im Betrieb müssen jedoch alle Schutzabdeckungen, wie vom Hersteller vorgesehen, angebracht sein.
- Tritt eine Fehlfunktion ein, sorgen Sie als Erstes für die Sicherheit der davon möglicherweise betroffenen Personen und beheben dann erst den ursächlichen Fehler.

VERBOT

Führen Sie einen Probelauf nur mit korrekt befestigten Motor und nur mit entkoppelter Mechanik (ohne Last) durch. Erst nach einem erfolgreichen Probelauf ist ein Betrieb mit der vorgesehenen Belastung möglich.

- Nach einem kurzzeitigen Stromausfall besteht die Möglichkeit, daß die Maschine plötzlich wieder startet. Halten Sie sich in solchen Situationen grundsätzlich außerhalb des Gefahrenbereiches der Maschine auf. Achten Sie auch bei jedem Neuanlauf der Maschine auf die Sicherheit der eventuell sich im Gefahrenbereich befindlichen Personen. Es besteht ernsthafte Verletzungsgefahr.
- Während der Verstärker arbeitet, berühren Sie niemals den Motor, den Verstärker und auch nicht den Ballastwiderstand. Diese Teile werden sehr heiß, es besteht die Gefahr von Verbrennungen.
- Führen Sie nie große Änderungen an der Einstellung des Verstärkers durch, das könnte zu unstabilen Verhalten oder zu unerwarteten Auswirkungen führen. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Öffnen Sie den Verstärker nicht, modifizieren Sie ihn nicht und reparieren Sie ihn auch nicht selbst. Sollte eine Überholung erforderlich sein, lassen Sie diese am besten durch uns ausführen.
- Benützen Sie zum Transportieren des Motores nicht die Anschlußkabel und auch nicht die Motorachse. Es besteht die Gefahr einer Beschädigung.

VORSICHT

beim Einbau:

- Steigen Sie nicht auf den Servoverstärker und belasten Sie ihn nicht mit schweren Gegenständen.
- Behindern Sie nicht den Lüftungs-Einlaß bzw.-Auslaß, platzieren Sie dort keine anderen Bauteile. Es besteht Brandgefahr.
- Stellen Sie sicher, daß die Einbaulage der vorliegenden Einbauanweisung entspricht. Es besteht Brandgefahr.
- Die Abstände zwischen dem Gehäuse und der innenliegenden Regelplatine, sowie zu anderen Geräten müssen entsprechend der Spezifikation eingehalten werden. Es besteht Brandgefahr.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen aus. Das könnte zu abnormalen Funktionen führen. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Führen Sie die Installationsarbeiten sorgfältig aus und beachten Sie auch das Gewicht des Gerätes. Montieren Sie den Verstärker an nicht entflammbares Material, z.B. Metall. Es besteht Brandgefahr.
- Für den Fall einer Verschrottung behandeln Sie den Verstärker wie Elektronikschrott und entsorgen ihn umweltgerecht.

1.3 Auspacken der Sendung




Prüfen Sie bitte:


- a) Stimmt die Typennummer mit der Bestellung überein?
- b) Ist der Verstärker beschädigt?

Reklamieren Sie Transportschäden sofort nach Erhalt bei dem Transportunternehmen.


1.4 Überprüfen des Verstärkertypes




Typschlüssel Verstärker:



1.5 Überprüfen des Motortypes





1.6 Überprüfen der Verstärker - Motorkombination


Benutzen Sie die folgende Tabelle zur Bestimmung der korrekten Servomotor-/ Verstärkerkombination und stellen Sie sicher, daß die Typenbezeichnung, die Ausgangsleistung, die Nennspannung, der Gebertyp und die Pulszahl des Gebers zusammenpassen.

für Inkrementalgeber mit 2500 P/U:


Strom- versorgung	Verstärker	Тур	Serie	Motortyp	Mo Span- nung	tor Leistung	Drehzahl U/min	Geber- Typ
1- Phase	MUDS3A1A1A	Typ 1	MUMS	MUMS3AZ ****		30W		
100 V	MUDS5A1A1A			MUMS5AZ ****		50W		
	MUDS011A1A			MUMS011A****	100V	100W		
	MUDS021A1A	Typ 2		MUMS021A****		200W		
	MUDS041A1A	Тур 3		MUMS041A****		400W		
1- Phase	MUDS022A1A	Typ 2	super-	MUMS022A****		200W	3000	Inkremental
200 V	MUDS042A1A	Тур 3	geringe Trägheit	MUMS042A****		400W	U/min	2500 P/U 11-Draht
3-Phasen/	MUDS3A5A1A	Typ 1	Tragnet	MUMS3AZA ****		30W		II-Diant
1- Phase	MUDS5A5A1A			MUMS5AZA ****	200V	50W		
200 V	MUDS015A1A			MUMS012A****		100W		
3-Phasen	MUDS023A1A			MUMS022A****		200W		
200 V	MUDS043A1A	Typ2		MUMS042A****		400W		
	MUDS083A1A	Typ3		MUMS082A****		750W		

2. Antriebskomponenten

2.1 Servoverstärker



2.2 Servomotor z.B. MUMS- Serie, 400W mit -supergeringer Trägheit



Maßzeichnungen finden Sie im Anhang auf Seite 103.

3. Einbau

3.1 Servoverstärker



Verstärker und Motor müssen fachgerecht eingebaut werden um Fehlfunktionen, Verletzungen von Personen und mechanische Schäden zu vermeiden.

Einbauort


- Der Verstärker darf nur in Innenräumen betrieben werden, ohne Spritzwasser und ohne direkter Sonneneinwirkung. Der Verstärker ist nicht wassergeschützt.
- Vermeiden Sie ein Umfeld mit korrosiven oder entzündlichen Gasen, Schleif- und Kühlflüssigkeiten, Ölund Öldämpfen, Metallstaub und Bearbeitungsspäne.
- Bringen Sie den Verstärker in einen gut belüfteten, trockenen und staubfreien Umfeld unter.
- Montieren Sie den Verstärker an einem vibrationsfreien Platz.

Umgebungsbedingungen

Punkt	Bedingung
Umgebungstemperatur	0° bis 55°C, frei von Frost
Feuchtigkeit	max. 90% RF, nicht kondensierend
Lagertemperatur	-20° bis 80°C, nicht kondensierend
Lagerfeuchtigkeit	max. 90% RF, nicht kondensierend
Vibration	max. 5,9 m/sec² (0,6 G), 10-60 Hz
Aufstellhöhe	max.1000 m über NN

Einbau

- Der Verstärker eignet sich für den Einbau in Baugruppenträger und in Schaltschränke.
- Montieren Sie den Verstärker senkrecht und sehen Sie genügend Freiraum für eine ausreichende Belüftung vor.



Hinweis:

CE-und UL-Standards

Beachten Sie die nachfolgenden Hinweise zur Erfüllung der EN50178- und UL508C Standards.


- 1) Anschluß
 - Verwenden Sie Kupferleitungen mit einer Temperaturfestigkeit von mindestens 60°C. ▶erbinden Sie die Maschinensteuerung mit dem Schutzleiteranschluß ⊕des Servoverstärkers.
- 2) Überlastungsschutz
 Die Überlastschutzfunktion wird bei 115% Nennstrom aktiviert. Der kurzzeitige Spitzenstrom kann über die Drehmomentbegrenzung (Parameter 06) eingestellt werden.
- 3) Einbau-Umgebung Betreiben Sie den Verstärker nach IEC60664-1 (pollution level 2), der z.B. durch Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 erreicht wird. Dabei muß ein Eindringen von Wasser, Öl, Kohle-bzw. andere Stäube verhindert werden.

Einbaulage und Platzbedarf

Montieren Sie den Verstärker mit genügend Freiraum, um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten.

Installieren Sie einen oder mehrere Gehäuselüfter im Schaltschrank für eine gleichmßige Belüftung von mind. 0.43 m³/min im Bereich von 10 cm um den Verstärker.

Sorgen Sie für die Einhaltung der auf Seite 10 genannten Umgebungsbedingungen.



3.2 Servomotor

Einbauort

- Der Motor darf nur in Innenräumen betrieben werden, ohne Spritzwasser und ohne direkter Sonnen einwirkung. Der Motor ist nicht wassergeschützt.
- Vermeiden Sie ein Umfeld mit korrosiven oder entzündlichen Gasen, Schleif- Schneide- und Kühlflüssigkeiten, Öl- und Öldämpfen, Metallstaub und Bearbeitungsspäne.
- Bringen Sie den Motor in einen gut belüfteten, trockenen und staubfreien Umfeld unter.
 Eine gute Zugänglichkeit erleichtert Inspektions-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Motor.

Umgebungsbedingungen

Punkt		Bedingung	
Umgebungstemperatur	0° bis 40°C, frei von Frost		
Feuchtigkeit		max. 85% RF, nicht kondensierend	
Lagertemperatur		-20° bis 80°C, nicht kondensierend	
Lagerfeuchtigkeit		max. 85% RF, nicht kondensierend	
Vibration	nur Motor	max. 49 m/sec ² (5G)- 24,5 m/s ² (bzw. 2,5G oder weniger)	
	mit Getriebe	Präzisions- und Normalgetriebe max. 24 m/s² (2G)	
		Standard: max. 49 m/sec ² (5G)	
Stoß	nur Motor	max. 98 m/s ² (10G)	
	mit Getriebe	Präzisions- und Normalgetriebe max. 98 m/s² (10G)	
		Standard: max. 24 m/sec² (2G)	


Einbau

Der Motor eignet sich für horizontalen oder vertikalen Einbau.

- 1) Horizontaler Einbau
 - Montieren Sie den Motor mit der Kabelausführung nach unten, um ein Eindringen von Flüssigkeiten zu verhindern.
- 2) Vertikaler Einbau
 - Ist der Motor mit einem Getriebe versehen, montieren Sie ihn so, daß ein evtl. austretendes Getriebeöl nicht in den Motor gelangen kann.

Schutzmaßnahmen gegen Öl und Wasser

- 1) Dieser Motor (IP65) widersteht Tropfwasser- bzw. Öl, ist aber nicht wasser- bzw. öldicht.
- 2) Ist der Motor mit einem Getriebe versehen, muß er ausreichend gegen Getriebeöl abgedichtet werden.
- 3) Verhinden Sie ein Eintauchen von Leitungen in Öl oder in Wasser.



Zugentlastung der Kabel


- 1) Das Kabel darf nicht durch schnelle Bewegungen, hohes Eigengewicht oder starke Biegungen an den Ausgängen überlastet werden.
- 2) Wird der Motor bewegt, muß das Kabel ortsfest mit geeigneten Kabelhalterungen gesichert werden, besonders verlängerte Kabel.
- 3) Sorgen Sie für größtmögliche Biegeradien (nicht unter 20 mm).

Zulässige Wellenbelastung


- 1) Stellen Sie sicher, daß während der Montage und auch später im Betrieb die auf die Welle wirkenden Axial- und Radialkräfte innerhalb der spezifizierten Werte liegen.
- 2) Vermeiden Sie starre Kupplungen, die Biegebeanspruchungen und damit vorzeitigen Verschleiß der Lager zur Folge haben.
- 3) Wir empfehlen den Einsatz von speziellen flexiblen Kupplungen, die eigens für Servoantriebe mit hoher mechanischer Steifigkeit entwickelt wurden.
- 4) Die zulässige Wellenbelastung finden Sie im Anhang auf Seite 75.


Einbauhinweise

- 1) Schlagen Sie beim Einbau oder Ausbau nicht mit dem Hammer auf die Kupplung Lagerung und Inkrementalgeber werden beschädigt.
- 2) Sorgen Sie für eine präzise Ausrichtung der Achsenflucht um Vibration und vorzeitigen Verschleiß der Lager zu vermeiden.




4. Anschluß des Verstärkers






4.2 Anschlußplan



4.3 Verfügbare Bauteile




- Die Leitungslänge zwischen Netzautomat und Verstärker soll unter 3 mtr. liegen.
- Der Schutzleiterquerschnitt sollte min. 2 mm² / AWG14 betragen.
- Verwenden Sie Kupferleitungen mit einer Temperaturfestigkeit von mindestens 60°C.
- Beachten Sie auch das elektrochemische Potential an Verbindungen, max. 0,6V.
- Vermeiden Sie Stromschleifen.

4.4 Anschlußhinweise

- 1) Entfernen Sie die Klemmenabdeckung.
- 2) Führen Sie die erforderliche Verdrahtung durch. Verwenden Sie dazu isolierte Quetschverbinder für die entsprechenden Querschnitte, siehe Tabelle ab Seite 16.
- 3) Setzen Sie die Klemmenabdeckung auf ihren ursprünglichen Platz und sichern Sie die Abdeckung mit der dafür vorhandenen Sicherungsschraube.




Schalten Sie die Anordnung nicht ein, solange die Verdrahtung nicht vollständig abgeschlossen ist. Es besteht Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag.



4.5 Anschluß des Gebersteckers CN SIG


Anschlußhinweise



Die Leitungslänge zwischen Verstärker und Motor sollte maximal 20 mtr. betragen. Falls eine größere Länge benötigt wird, bitten wir um Rückfrage.

Führen Sie die Netz-/Geber-/Motorleitungen jeweils im Abstand von min. 30 cm voneinander getrennt. Die Leitungen dürfen nicht gebündelt und auch nicht gemeinsam in einem Kanal verlegt werden.

Verdrahtung



Wenn Sie eigene Kabel verwenden, finden Sie die erforderlichen Stecker im Zubehör, ab Seite 96.

- 1) beachten Sie das Anschlußbild
- verwenden Sie flexible, paarweise verdrillte und geschirmte Leitungen mit einem Querschnitt von min. 0,18 mm² (AWG24).

Geberspannungsleitung: flexibel, paarweise verdrillt und geschirmt.

Schirmung:

Anschluß verstärkerseitig an Pin 20 (FG) des CN SIG - Steckers.

Anschluß motorseitig:

an Pin 15 des AMP-15 Pin Steckers.


lst die 5V-Geberleitung länger als 10 mtr., muß sie doppelt verlegt werden (sh. Bild links), um den Spannungsabfall zu reduzieren.

Andere Klemmen dürfen nicht belegt werden.


4.6 Anschluß des Steckers CN SER

RS232C- Datentransfer

Verbinden Sie den Verstärker mit einem PC 1:1 über die RS232C-Schnittstelle. Installieren Sie die PANATERM Übertragungssoftware auf den PC. Der PC erlaubt Ihnen komfortable Parametereinstellungen und graphische Darstellung der Kurvenverläufe.



4.7 Anschluß des Steckers CN I/F (an Maschinensteuerung)



- Der Verstärker darf von der Maschinensteuerung nicht weiter als 3 mtr.entfernt sein.
- Führen Sie die Steuerleitungen im Abstand von mindestens 30 cm von der Netzleitung und der Servomotorleitung. Diese Leitungen dürfen nicht gebündelt und auch nicht gemeinsam in einem Kabelkanal verlegt werden
 - Die Hilfsspannung (VDC) zwischen COM+ und COMsollte DC12V bis 24V betragen und muß kundenseitig bereitgestellt werden.

Verwenden Sie geschirmte und verdrillte Leitungen für die Steuereingänge, Geberausgang und für den anlogen Steuereingang.

Die Steuerausgänge können mit 24V/50mA belastet werden. Überschreiten Sie keinesfalls diese Werte.

Falls Relais verwendet werden, müssen diese mit Freilaufdioden (richtig gepolt) versehen werden, um den Verstärker nicht zu beschädigen.

Das Verstärkergehäuse (FG) ist mit den Schutzleiterklemmen verbunden.


Steckerspezifikation CN I/F

Buchse am Verstärker	S	tecker an der Steuerur	ng
buchse am verstarker	Beschreibung	Teile-Nr.	Hersteller
10226-52A2JL	Lötstecker	10126-3000VE	Sumitomo, 3M
10220-32A23L	Gehäuse	10326-52A0-008	Ournitorno, Sivi

Pinbelegung CN I/F sh. optionales Zubehör, Seite 98.

ON ME

Anschlußdiagramm für Steueraufgaben



4.8 CN I/F Ein- und Ausgangssignale CN I/F Eingangssignale (gemeinsame)

Signal	Pin	Sym	nbol		Funktion	I/F Bild	
Hilfs- spannung	1	COM + Schließen Sie hier + 12VDC bis + 24VDC einer externen Stromversorgung anNur für Optokoppler der Schalteingänge.					
Steuer- Signale	13	СО	M -	Der St	anschluß der ext. Stromversorgung (12V±10%-24V ±10%). rombedarf ist abhängig von der Ausgangsbeschaltung, lten jedoch min. 0,5A zur Verfügung stehen.		
Servo-ON Servo- Freigabe	2	1) Did (sh 2) Be de • Wi • Wi	SRV-ON Wird dieser Anschluß mit COM - verbunden, ist die Ballastbremse unwirksam und der Verstärker wird freigegeben. 1) Die Freigabe wird erst 2 Sekunden nach dem Einschalten wirksam (sh.Timing Diagramm Seite 71). 2) Benutzen Sie die Servo-ON/OFF Funktion nicht zum Ein- und Ausschalten des Servomotors, sh. Seite 69. 1) Warten Sie mindestens 50 ms bevor Sie Steuersignale zulassen. 2) Wird COM- geöffnet, sperrt der Verstärker die Stromzufuhr zum Motor. 3) Funktion der Ballastbremse sowie Löschen des Fehlerzählers kann im Parameter 69 unter Servo-OFF vorgegeben werden.				
Fehler- Quittierung	3	A-C	CLR	des ■ Ein	nlerquittierung erfolgt durch Schließen von COM - für mintens 120 ms. ige Fehler können jedoch nicht gelöscht werden. ails finden Sie unter Schutzfunktionen ab Seite 50.	SI Seite 26	
Zähler löschen,	4	CI		Diese	Funktion wirkt je nach Betriebsart unterschiedlich.	SI S. 26	
Festdrehzahl-					Löschen des Positionszählers durch verbinden mit COM- Auswahl der Löschmethode mit Parameter 4D, Vorgabe 0=Pegel, 1=Flanke.		
				rehzahl swahl	Festdrehzahlauswahl 2: vier verschiedene Geschwindigkei auswahlen sind durch Kombination mit DIV/INTSPD1 mög lich, sh. Steuermodus-Parameter 02, Seite 77.		

CN I/F Eingangssignale (gemeinsame)

Signal	Pin	Symb	ol	Funktion	I/F Bild	
Regel- verhalten,	5	GAIN ZEROS		■ Diese Funktion wirkt je nach Betriebsart unterschiedlich.		
Haltemodus	Positions- Steuerung Parameter 30 ermöglicht nachfolgende Einstellungen: Vorgabe des Regelverhaltens PI/P und der 1. bzw. 2. Verstärkung Param. 30 COM - Beschreibung 0 offen Geschwindigkeit: PI-Regelung (Vorgabe) geschloss. Geschwindigkeit: P-Regelung offen 1. Verstärkung(Par.10,11,12,13,14) 1 geschloss. 2. Verstärkung(Par.18,19,1A,1B,1C) wenn Param. 31 auf Wert 2 2. Verstärkung : siehe auch Sicherheitseinstellungen Seite 99. Die Geschwindigkeitsvorgabe ist null, wenn COM - geöffnet. Diese Funktion läßt sich in Parameter 06 zu- und abschalten. Param. 06 Beschreibung 0 ZEROSPD deaktiviert 1 ZEROSPD aktiviert (Vorgabe)		Seite 26			
Puls- Skalierung Umschaltung Festdrehzahl- Auswahl 1	Ste	DIV / INTSPD1 ■ Diese Funktion wirkt je nach Betriebsart unterschiedlich. Disitions- Beuerung ■ An diesem Eingang wird die Pulsskalierung umgeschaltet. ■ Ist COM- geschlossen, wird der Zähler des 1.Teilers (Param. 46) auf den Zähler des 2.Teilers (Param. 47) umgeschaltet. ■ Hinweis: Steuerimpulse dürfen erst 10 ms vor bzw. 10 ms nach Auswahl des 1. bzw. des 2. Teilers gegeben werden. Fest- Tehzahl ■ Festdrehzahlauswahl 1: vier verschiedene Geschwindigkeits- auswahlen sind durch Kombination mit CL/INTSPD2 möglich. ■ Siehe Steuermodus-Parameter 02, Seite 77.				
Endschalter+ (CW)	7	CWL	-	Der Motor liefert kein Drehmoment, wenn COM - durch den Endschalter + (CW) geöffnet wird.	SI S. 26	
Endschalter- (CCW)	8	8 CCWL		 Der Motor liefert kein Drehmoment, wenn COM - durch den Endschalter - (CCW) geöffnet wird. Hat Parameter 04 den Wert 1, sind beide Endschalterfunktionen + (CW) und - (CCW) deaktiviert! (Vorgabe ist 1) Die Ballastbremse kann während eines aktivierbaren Endschalters wirken, wenn das im Parameter 66 (Wert 0) eingestellt wird. 	SI Seite 26	

Positionier-Eingänge

Signal	Pin	Symbol	Funktion	I/F Bild
Steuer-	22	PULS 1	 Stromeingang: max.500 kpps, open collector max.200 kpps. High speed Optokoppler TOSHIBA TL 554 oder äquivalent. 	SI
Impuls	23	PULS 2	■ Impedanz der PULS und SIGN Eingänge ist 220 Ohm.	Seite 26
Daten-	24	SIGN 1	 Param. 42 erlaubt drei verschiedene Pulsarten: A und B um 90° versetzt 	
Eingang	25	SIGN 2	CW (PULS) / CCW (SIGN) Eingangsimpulse Steuerimpuls (PULS) bzw. Dateneingang (SIGN) Eingabe	

CN I/F Ausgangssignale (gemeinsame)

Signal	Pin	Symbol	Funktion	I/F Bild			
Servo- Störung	9	ALM	■ Tritt eine Störung auf, schaltet dieser Ausgang auf OFF.	- SO1			
In Position/	10	COIN	■ Nach dem Einschalten ist dieser Ausgang auf ON.	Seite			
Drehzahl erreicht		Modus	Beschreibung	27			
erreicht		Position	Ausgang=ON wenn der im Parameter 60 gesetzte Positionier- Fehlerwert unterschritten wird.				
	Fes	stdrehzahl	Ausgang=ON wenn die im Parameter 62 gesetzte Geschwindigkeit erreicht ist (Endgeschwindigkeit).				
Mech.Bremse lösen	11	BRK-OFF	■ Dieser Ausgang geht auf ON, wenn die mechanische Bremse gelöst wird (timing Diagramm ab S.71).				
Warnung	12	WARN	Das im Parameter 09 gewählte Signal geht auf ON für mindestens 1 Sekunde.				
	Pr09)	Funktion	SO1			
	0		gang=ON während einer Drehmomentbegrenzung.	Seite 27			
	1		gang=ON wenn die im Parameter 61 gesetzte Geschwindigkeit rschritten wird.				
	2 Vorgab		gang=ON bei folgenden Störungen: Regenerativleistung über- itten, Überlast.				
	3		gang=ON wenn die Regenerativleistung 85% des Nennwertes schreitet (interner Ballastwiderstand).				
	4		ang=ON wenn die effektive Belastung 85% des eingestellten momentlimits überschreitet.				
	5	Ohn	e Funktion				
A-Phasen- ausgang	15 16	OA + OA -	■ Differentialausgänge der Gebersignale (A, B, Z) vom Teiler, wie RS422.	PO1 Seite			
B-Phasen- ausgang	17 18	OB + OB -	 Die logische Relation zwischen Phase A und Phase B bestimmt der im Parameter 45 gewählte Wert. 	27			
Z-Phasen- ausgang	19 20	OZ + OZ -	■ Nicht isoliert.				
Z-Phasen- ausgang	21	CZ	 Der Z-Phasenausgang A als Open Collector-Ausgang ist nicht isoliert. 	PO2 S.28			
Signal- Masse	14	GND	 Signalmasseanschluß des Verstärkers. Isoliert von der Steuerspannung COM 				

CN I/F Schutzerde

Signal	Pin	Symbol	Funktion	I/F Bild
Gehäuse- Masse	26	FG	■ Intern verbunden mit der Schutzleiterklemme.	

CN I/F Weitere Ausgangssignale

Signal	Pin	Symbol	Funktion	I/F Bild
Geschwin- digkeits- Ausgabe	1	SP	 Ausgabe der Motordrehzahl- oder Spannung mit Drehrichtung, proportional zum Vorgabewert. + : Linkslauf (CCW) - : Rechtslauf (CW) Über Parameter 07 läßt sich das Verhältnis zur Vorgabedrehzahl und zur Ausgangsspannung festlegen. 	AO Seite 28
Drehmoment- Ausgabe	2	IM	 Ausgabe des Motordrehmoments oder der proportionalen Spannung der Positionsabweichung mit Vorzeichen + : CCW- Drehmoment - : CW- Drehmoment Auswahl Motordrehmoment bzw. Positionsabweichung erfolgt über Parameter 08, ebenfalls das Verhältnis zur Ausgangs- spannung. 	AO Seite 28
Signal- Masse	3	GND	■ Signalmasseanschluß des Verstärkers.	


4.9 CN I/F Interface

Eingangs-Schnittstellen

S

Schalteingänge

- Schließen Sie Schalter, Relaiskontakte oder Open Collector-Ausgänge an.
- Verwenden Sie Schalter bzw. Relais mit Feinstromkontakte um Schaltfehler zu vermeiden.
- Die externe Versorgungsspannung darf nicht unter 11, 4V liegen, damit die Optokoppler ausreichend versorgt werden.
- Betrieb auch als PNP Eingang anstelle von NPN.




PΙ

Impulseingänge

Stromschnittstelle I/F

Die stromgeprägte Signalübertragung ist gegen äußere Störeinflüsse unempfindlich und deshalb sehr zuverlässig. Wir empfehlen Ihnen diese Übertragungsmethode einzusetzen.




Open Collector I/F

Hier ist eine externe Stromversogung (VDC) erforderlich.

Zur Strombegrenzung (max.10mA) muß ein der Spannung entsprechender Widerstandwert (R) eingesetzt werden:

12V: 1k Ohm, 1/4W 24V: 2k Ohm, 1/4W

$$I = \frac{V_{DC} - 1.5}{R + 220} \le 10 \text{ mA}$$



Ausgangs-Schnittstellen


SO1

Steuerausgänge

- Die Darlington open collectors können Relais oder Optokoppler schalten.
- VCE (SAT) beträgt bei leitendem Transistor ca. 1,2 V sodaß keine TTL-IC's damit betrieben werden können.
- Die Darlingtonstufe hat einen freien Emitterausgang, der normalerweise an Minus Stromversorgung (COM-) gelegt wird.
- Berechnen Sie den Widerstandswert so, daß der Strom für den Optokoppler max. 10mA beträgt:

$$R = \frac{V_{DC} - 2.5}{10} \quad (k \square)$$

■ Maximaler Anschlußwert ist 30V/50mA.




PO1

Stromgeprägte Differenzausgänge

- Stromgeprägte Gebersignale (A, B, und Z) vom Teiler.
- Schließen Sie diese Signale mit einer Stromsenke ab.
 Schalten Sie hierzu 330 Ohm Widerstände zwischen die Eingänge.
- Diese Ausgänge sind nicht potentialfrei!

■ Verbinden Sie GND mit dem Bezugspotential (Masse) Ihrer Steuerung.




Ausgangs-Schnittstellen

PO2

Open Collector Ausgang

- Ausgang Gebersignale der Z-Phase.
- Die Ausgänge sind nicht potentialfrei!
- Empfangen Sie die sehr schmalen Gebersignale mit einem schnellen Optokoppler.





CN MON Stecker


AO

Analoge Messausgänge

- Analogausgang für Drehzahl (SP) und Drehmoment (IM).
- Der Ausgabebereich ist ca.0 bis +9V.
- Die Ausgangsimpedanz ist ca. 1 k 🗓 Verwenden Sie Messinstrumente bzw. Schaltungen mit einer ausreichend hohen Eingangsimpedanz, um Messfehler zu minimieren.

Auflösung:

- 1) Drehzahl (SP): 8U/min/LSB bei 6V/3000U/min, Parameter 07 = 3.
- 2) Drehmoment (IM): 0,4%/LSB bei 3V/nominal, (=100%).



5. Parameter

5.1 Überblick

Dieser Servoverstärker stellt alle Parameter bereit, die Sie zum Betrieb eines Servoantriebes benötigen. Die Parameter ermöglichen eine Auswahl von Eigenschaften und Funktionen sowie deren Feineinstellung. Dieser Abschnitt erklärt die Wirkungsweise der Parameter. Das genaue Verständnis aller Parameterfunktionen ist entscheidend für den erfolgreichen Einsatz und für die Sicherheit Ihrer Anwendung. Parameterwerte können über einen Personalcomputer mit installierter PANATERM-Übertragungsssoftware eingegeben, geändert oder überprüft werden.

5.2 Parameterliste, Parametergruppen

Parameter Gruppe	Parameter Nr.	Beschreibung
Funktions- Auswahl	00 - 0F	Hier können Sie den Steuermodus auswählen, die Ein- und Ausgangssignale zuweisen, die Baudrate einstellen usw.
Einstellungen	10 - 1F	Hier können Sie Werte und Faktoren eingeben, zB. die erste und zweite Positionierverstärkung, Geschwindigkeit und Regelverhalten, Zeitkonstanten für Filter usw.
	20 - 22	Betriebs - Echtzeit - Autotuning: Modus, Parameter, Maschinensteifigkeit usw.
Positionieren	30 - 35	Parameterwerte für die erste und zweite Positionierverstärkung.
	40 - 4D	Format und Logik der Steuerimpulse, Geberimpulsrate und Teilungsverhältnis.
Geschwindig- keit und	53 - 5A	Festdrehzahl (1. bis 4.) mit den dazugehörigen Anfahr- und Bremszeiten.
Drehmoment	5E	Drehmoment- Begrenzung
Ablauf	60 - 6C	Einstellen der Ausgabebedingungen für Vorgänge wie "in Position", "Stillstand", "Überlauffehler" usw. Auch Bedingungen für Stop bei Stromausfall, Störmeldung, Servoabschaltung, Löschen des Positionsfehlerzählers usw.

siehe auch Parameter-Details, Seite 77

Hinweis:

Mit * gekennzeichnete Parameterwerte sind erst dann aktiv, wenn die eingegebenen Daten im EPROM gespeichert und der Verstärker aus- und wieder eingeschaltet wurde.

Funktionsauswahl-Parameter

Parameter Nr.	Beschreibung	Bereich	Vorgabe	Einstell- wert	Einheit
0 0	Achsennummer	0 - 15	1		
0 1	Interne Verwendung	-	0		-
02	Steuermodus	0 - 1	0		
03	Interne Verwendung	-	1		
0 4	Überlaufbegrenzung	0 - 1	1		
0 5	Interne Verwendung	-	1		
06	Stillstands Eingangsauswahl	0 - 1	1		
0 7	Drehzahl (SP) Ausgang	0 - 9	3		
0 8	Drehmoment (IM) Ausgang	0 - 5	0		-
0 9	Stillstandsüberwachung	0 - 5	2		-
0 A	Interne Verwendung	ı	1		-
0 B	Interne Verwendung	-	1		
0 C	Baudrateneinstellung RS232C	0 - 2	2		
0 D	Interne Verwendung	-	2		
0 E, 0 F	Interne Verwendung		0		-

Parameter für Zeitkonstanten, Verstärkungsfilter und andere Funktionen

Parameter Nr.	Beschreibung	Bereich	Vorgabe	Einstell- wert	Einheit
1 0	Positionsverstärkung, 1. Parametersatz	0 - 2000	100		1/s
1 1	Drehzahlregler P-Anteil, 1. Parametersatz	1 - 3500	100		Hz
1 2	Drehzahlregler I-Anteil, 1. Parametersatz	1 - 1000	50		ms
1 3	Drehzahl-Glättungszeitkonstante	0 - 5	4		
1 4	Drehmoment-Glättungszeitkonstante	0 - 2500	50		0,01 ms
1 5	Drehzahl-Optimalwertsteuerung	0 - 100	0		%
1 6	Optimalwertfilter-Zeitkonstante	0 - 6400	0		0,01 ms
17	Interne Verwendung		0		
18	Positionsverstärkung, 2. Parametersatz	0 - 2000	100		1/s
1 9	Drehzahlregler P-Anteil, 2. Parametersatz	1 - 3500	100		Hz
1 A	Drehzahlregler I-Anteil, 2. Parametersatz	1 - 1000	50		ms
1 B	2. Drehzahl-Glättungszeitkonstante	0 - 5	4		
1 C	2. Drehmoment-Glättungszeitkonstante	0 - 2500	50		0,01 ms
1 D	Resonanzfilterfrequenz	100 - 1500	1500		Hz
1 E	Resonanzbreite	0 - 4	2		
1 F	Drehmomentfilter	0 - 8	8		

Parameter für Betriebs - Echtzeit - Autotuning

Parameter Nr.	Beschreibung	Bereich	Vorgabe	Einstell- wert	Einheit
20	Trägheitsfaktor	0 - 10000	100		%
2 1	Betriebs-Echtzeit-Autotuning-Einstellung	0 - 3	0		
22	Machinensteifigkeit für Autotuning	0 - 9	2		
23	Nicht verfügbar		100		
24, 2 F	Interne Verwendung		0		

Parameter zur Verstärkungseinstellung, 2. Parametersatz

Parameter Nr.	Beschreibung	Bereich	Vorgabe	Einstell- wert	Einheit
3 0	Verstärkungswechsel 1./2. Parametersatz	0 - 1	0		
3 1	Positionssteuerungs-Auswahl	0 - 8	0		
3 2	PositionssteurgAuswahlverzögerung	0 - 10000	0		166 µs
33	Positionssteuerung-Schaltschwelle	0 - 10000	0		
3 4	Positionssteuerung-Schalthysterese	0 - 10000	0		
3 5	Positionier-Verstärkungsstufen	0 - 10000	0		(n+1) x 166 µs
36	Nicht verfügbar	-	0		
3 7-39	Nicht verfügbar	-	0		
3E - 3F	Interne Verwendung	-	0		

Parameter für Positionssteuerung

Parameter Nr.	Beschreibung	Bereich	Vorgabe	Einstell- wert	Einheit
4 0	Geberimpuls-Multiplikator	1 - 4	4		
4 1	Geberimpulslogik-Invertierung	0 - 3	0		-
4 2	Geberimpulseingang-Modus	0 - 3	1		
4 3	Interne Verwendung	1	1		
4 4	Ausgangsimpulse pro Umdrehung	1 - 16384	2500		
4 5	Ausgangsimpulslogik-Invertierung	0 - 1	0		
4 6	Zähler des 1. Geberimpulsteilers	0 - 10000	10000		
4 7	Zähler des 2. Geberimpulsteilers	0 - 10000	10000		
48,49	Interne Verwendung	-	10000		
4 A	ZählermultiplikatordesGeberimpulsteilers	0 - 17	0		2 ⁿ
4 B	Divisor des Geberimpulsteilers	0 - 10000	10000		
4 C	Ruckbegrenzung	0 - 7	1		
4 D	Positionsfehler-Zähler löschen	0 - 1	0		
4E,4F	Interne Verwendung	-	0		

Parameter zur Drehzahl- und Drehmomenteinstellung

Parameter Nr.	Beschreibung	Bereich	Vorgabe	Einstell- wert	Einheit
5 0	Interne Verwendung		500		
5 1	Interne Verwendung		1		
5 2	Interne Verwendung		0		
53	1.Festdrehzahl	-10000 - 10000	0		U/min
5 4	2.Festdrehzahl	-10000 - 10000	0		U/min
5 5	3.Festdrehzahl	-10000 - 10000	0		U/min
56	4. Festdrehzahl	-10000 - 10000	0		U/min
5 7	Interne Verwendung		300		
58	Hochlaufzeit	0 - 5000	0		2ms/1000U/min
5 9	Verzögerungszeit	0 - 5000	0		2ms/1000U/min
5 A	S-förmige Ruckbegrenzung	0 - 500	0		2 ms
5 B	Interne Verwendung		0		
5 C	Interne Verwendung		30		
5 D	Interne Verwendung		0		
5 E	Drehmomentbegrenzung	0 - 500	300		%
5 F	Interne Verwendung				

Ablauffolge-Parameter

Parameter Nr.	Beschreibung	Bereich	Vorgabe	Einstell- wert	Einheit
60	Endposition	0 - 32767	10		Impuls
6 1	Stillstands-Überwachung	0 - 10000	50		U/min
62	Drehzahl erreicht	0 - 10000	1000		U/min
63	Positionierfehlereinstellung	1 - 32767	1875		256Puls
6 4	Positionierfehler unterdrücken	0 - 1	0		
65	Interne Verwendung		1		
66	Ballastbremse bei Überlauf unterdrücken	0 - 1	0		
6 7	Interne Verwendung		0		
68	Ablauf bei Störung	0 - 3	0		
6 9	Ablauf bei Servo-Aus	0 - 7	0		
6 A	Einsatz der Haltebremse bei Motorstillstand	0 - 100	0		2 ms
6 B	Einsatz der Haltebremse bei Motorlauf	0 - 100	0		2 ms
* 6 C	Auswahl externer Ballastwiderstand	0 - 2	0		
6D - 6F	Interne Verwendung				

^{*} Soll hier ein geänderter Parameterwert übernommen werden, muß dieser im EEPROM gespeichert werden und wird erst nach einem Aus- und Einschalten wirksam.

Einheit des Parameters Nr. 63 "Positionierfehlereinstellung" ist 256 x eingestellter Wert. Die Werkseinstellung beträgt 1875 x 256 Pulse.

Parameter Nr. 5E "Drehmomentbegrenzung"

a a a motor in to 2 Diominonionio ogranizang			
Verstärke	Verstärker		
MUDS3A1A1A MUDS5A1A1A MUDS011A1A	Typ 1	300	
MUDS021A1A MUDS041A1A	Typ2 Typ3	330 350	
MUDS022A1A MUDS042A1A	Typ2 Typ3	330	
MUDS3A5A1A MUDS5A5A1A MUDS015A1A	Typ1	300	
MUDS023A1A MUDS043A1A	Typ2	330 300	
	MUDS3A1A1A MUDS5A1A1A MUDS011A1A MUDS021A1A MUDS041A1A MUDS022A1A MUDS042A1A MUDS3A5A1A MUDS3A5A1A MUDS5A5A1A MUDS015A1A MUDS023A1A	MUDS3A1A1A Typ1 MUDS5A1A1A MUDS011A1A Typ2 MUDS021A1A Typ3 MUDS022A1A Typ2 MUDS042A1A Typ3 MUDS042A1A Typ3 MUDS3A5A1A Typ3 MUDS5A5A1A Typ1 MUDS015A1A MUDS015A1A MUDS023A1A Typ2	

Vorgabewerte des Parameters Nr.5E "Drehmomentbegrenzung" sind maximal mögliche Einstellwerte. Diese lassen sich mit PANATERM nicht erhöhen.


5.3 Eingabe von Parameterwerten

Die Eingabe von Parameterwerten erfolgt mithilfe eines Personalcomputers (kundenseitig) und der darauf installierten PANATERM Übertragungssoftware entsprechend der Software-Bedienungsanleitung.

Die PANATERM Software ermöglicht folgende Betriebs- und Kontrollfunktionen:

- 1) Eingabe und speichern (EEPROM) der Parameterwerte für den Servoverstärker
- 2) Statuskontrolle der Ein- und Ausgänge, Kontrolle der Steuerimpulse und des Lastzustandes
- 3) Anzeige der aktuellen Warnungen und auch vorherige
- 4) Graphische Anzeige der Messwerte und Kurvenformen, speichern und ausgeben der Daten
- 5) Automatische Verstärkungseinstellung (Autotuning)
- 6) Messen von Frequenzcharakteristiken

Anschluß:



5.4 PANATERM Übertragungssoftware

Installieren der PANATERM Übertragungssoftware auf die Festplatte

- 1) Voraussetzung ist ein mindestens 15 MB frei verfügbarer Festplattenspeicher unter Windows 95/98
- 2) Benutzen Sie ausschließlich die original PANATERM Installationsdisketten

Installieren:

- 1) Schalten Sie den PC ein, starten Sie Windows 95/98, schließen Sie eventuelle Anwendungen
- 2) Legen Sie die PANATERM-Setup Diskette in das Laufwerk (z.B. A:)
- 3) Wählen Sie im Explorer das Diskettenlaufwerk aus (sh. Windows Benutzerhandbuch)
- 4) Doppelklicken Sie "Setup.exe", das PANATERM Installationsprogramm startet nun von der Diskette
- 5) Klicken Sie auf OK um zu beginnen
- 6) Folgen Sie den Anweisungen auf dem Monitor
- 7) Klicken Sie auf Start installing? um die Installation fortzusetzen
- 8) Bestätigen Sie die Nachricht "Setup completed" und klicken Sie auf OK
- 9) Schließen Sie alle Anwendungen, starten Sie Windows neu, PANATERM ist jetzt im Programm Menü.

Starten der PANATERM Übertragungssoftware

- 1) Ist die PANATERM Software auf der Festplatte installiert, kann sie wiederholt benützt werden.
- 2) Verbinden Sie den Servoverstärker mit Motor und Geber und der Stromversorgung bevor Sie PANATERM benutzen. Zum Start von PANATERM sehen Sie gegebenenfalls im Windows Benutzerhandbuch nach.

Starten:

- 1) Schalten Sie den PC ein, starten Sie Windows 95/98
- 2) Schalten Sie den Servoverstärker ein
- 3) Klicken Sie auf Windows Start
- 4) Klicken Sie im Programm Menü auf PANATERM
- 5) Nach 2 sec. Bildschirmflackern erscheint der PANATERM Startschirm.

Detaillierte Anweisungen und Erklärungen aller Funktionen finden Sie im PANATERM Bedienerhandbuch.


Wichtigste Funktionen:

- 1) Kommunikation via RS232
- 2) Parameter
 - lesen
 - ändern (EEP beschreiben)
 - als Datei speichern
 - Standardwere übertragen
 - drucken
- 3) Ein-Ausgabe Überwachung (Monitor)
- 4) Alarm Überwachung
- 5) Positionierungs Parameter
- 6) Grafikanzeige (Wave-form)
 - Geschwindigkeit
 - Kraft
 - Schlupf
- 7) Auto Tuning
- 8) Frequenz Charakteristik
- 9) Positions Überwachung

6. Probelauf ohne Last

6.1 Inspektion vor Probelauf

- 1) Überprüfung der Verdrahtung
- Stellen Sie die korrekte Verdrahtung aller Verbindungen, insbesondere zwischen der Stromversorgung und dem Servomotor sicher. Achten Sie auf abstehende Drähte bzw. Kurzschlußverbindungen!
- Prüfen Sie den Schutzleiteranschluß auf wirksame Erdung.
- Alle Klemm- und Schraubverbindungen müssen fest angezogen sein.
- 2) Überprüfung der Leistungsdaten
- Anschlußspannung und Leistungsdaten müssen den Gegebenheiten entsprechen.



Trennen Sie die Last mechanisch vom Motor!

6.2 Probelauf mit CN/IF verbundener Maschinensteuerung

- 1) Verbinden Sie Steuerung und Servoverstärker mit dem Stecker CN I/F.
- 2) Verbinden Sie die Klemmen (COM +/-) mit einer externen Stromversorgung (DC 12V 24V).
- 3) Schalten Sie den Verstärker ein.
- 4) Prüfen Sie die Parameter auf Werkseinstellung (Steuermodus-Param. Nr. 2: Wert= 0)
- 5) Verbinden Sie die Pins SRV-ON (CN I/F Pin 2) und COM- (CN I/F Pin 13), um Servo ON zu aktivieren. Der Servomotor wird erregt.

Probelauf im Positioniermodus

- 1) Stellen Sie Parameter 42 auf die Art der Ansteuerung ein (entsprechend des Steuerimpulsausganges). Schreiben Sie die Einstellung in das EEPROM. Aktivieren Sie dies durch Aus- und Einschalten.
- Senden Sie Steuerimpulse mit einer niedrigen Frequenz zum Verstärker um den Motor mit geringer Drehzahl zu betreiben.
- 3) Beobachten Sie die Motordrehzahl mit PANATERM im Monitormodus:
 - Die Motordrehzahl muß dem Vorgabewert entsprechen.
 - Prüfen Sie, ob der Motor ohne Signal am Pulseingang anhält.

Anschluß Motorstart COM + sh. Par. 42 12 VDC bis 7 SRV-ON 13 COM -PULS 1 PULS 2 OpenCollector-Eingang für SIGN 1 Steuerimpulse SIGN 2 Z-Phasen-Ausgang für Nullage CZ **GND**

Parameter

Par. Nr.	Parameterbeschreibung	Wert
02	Steuermodus- Vorgabe	0
04	Endschalter Überlaufsperre	1
42	Steuerimpulsart	1

Steuerimpulse von Maschinensteuerung

Steuerimpulstyp

Nr.	Signal-Eingang	Anzeige	Bemerkung
0	Servo-ON	+ A	PANATERM
Α	Zähler löschen		Software (Monitor)
	(Counter clear)		,

Motordrehzahl zu Eingangsfrequenz

Bei Benutzung eines Gebers mit 2500P/U ergibt sich eine Auflösung von 2500x4=10000 Schritten/Umdrehung.

Steuerimpuls
$$\longrightarrow$$
 Skalierfaktor $\xrightarrow{Pr 46 \times 2^{Pr 4A}}$ $\xrightarrow{Pr 4B}$ Interner Steuerimpuls (Geber mit 2500P/U benötigt 1 Umdrehung 10000 Schritte)


Beispiele:

Eingangs- frequenz (Pulse pro Sek)	Pr4B	Motordrehzahl (U/min)
500K	10000 x 2 ⁰ 10000	3000
250K	10000 x 2 ⁰ 5000	3000
100K	10000 x 2 ⁰ 2000	3000
500K	5000 x 2 ⁰ 10000	1500

Eingangs- impulse	Pr46 x 2 Pr4A Pr4B	Motorum- drehungen
10000	10000 x 2 ⁰	1
10000	10000 x 2 ⁰ 5000	2
10000	10000 x 2 ⁰ 2000	5
10000	5000 x 2 ⁰ 10000	0,5

Sie können im Zähler wie auch im Nenner beliebige Werte einsetzen; ergibt sich daraus jedoch ein extremes Verhältnis, so kann es der Motor nicht realisieren. Wählen Sie Werte zwischen 1/50 bis 20.

Beispiel zur Einstellung mit Untersetzung:



Beispiel 1:

Die Scheibe soll mit 10'000 Steuerimpulsen einmal drehen. (Geber 2500P/U = 10000Schritte/U)

Beispiel 2:

Die Scheibe soll mit 1'000 Steuerimpulsen einmal drehen. (Geber 2500P/U =10000 Schritte/U)

Bestimmung der Parameterwerte
$$\frac{365}{18} \times \frac{10000}{1000}$$
 $\frac{3650 \times 2^{0}}{18} \times \frac{Pr46 \times 2^{Pr4A}}{Pr4B}$

Parameter 4A wird vorwiegend bei binären Gebern (17bit) verwendet

2 ⁿ	Dezimal
2 ⁰	1
2 ¹ 2 ² 2 ³ 2 ⁴ 2 ⁵ 2 ⁶ 2 ⁷ 2 ⁸ 2 ⁹	2
2 ²	4
2 ³	8
2 ⁴	16
2 ⁵	32
2 ⁶	64
2 ⁷	128
2 ⁸	256
2 ⁹	512
2 ¹⁰	1024
2 ¹¹	2048
2 ¹²	4096
2 ¹³	8192
2 ¹¹ 2 ¹² 2 ¹³ 2 ¹⁴ 2 ¹⁵	16384
2 ¹⁵	32768
2 ¹⁶ 2 ¹⁷	65 536
2 ¹⁷	131 072

Probelauf im Festdrehzahlmodus, Motorlast mechanisch abgekoppelt!

- 1) Wählen Sie den Festdrehzahlmodus in Parameter 2= Wert 1.
- 2) Stillstandskontakt 5 (ZEROSPD) schließen und Motor wahlweise mit der Festdrehzahl 1 (Kontakt 6, INTSPD 1) und der Festdrehzahl 2 (Kontakt 4, INTSPD 2) laufen lassen.
- 3) Beobachten Sie die Motordrehzahl- und Drehrichtung in PANATERM.
- 4) Versichern Sie sich, daß der Motor bei geöffneten Stillstandskontakt 5 wirklich stillsteht.
- 5) Einstellen der Drehzahl und Drehrichtung erfolgt mit den Parametern 53 56, Details sh. Seite 90.

Anschluß 1 COM + 2 SRV-ON 12 VDC + bis 24 VDC 5 ZEROSPD Servo-Stillstand: Zu: Lauf Offen: Stillstand

Parameter

	Par. Nr.	Parameterbeschreibung		Vorgabe
ſ	02	Steuermodus - Vorgabe		0
	04	Endschalter Überlaufsperre	1	1
I	06	Stillstands - Auswahl	1	1
Ī	53		Werte	
:	bis	Festdrehzahlauswahl 1 bis 4	je nach Anfor-	0
L	56		derung	
	58	Hochlaufzeit		0
l	59	Rücklaufzeit		0
	5A	Ruckbegrenzung, S-Hoch-Rücklauf		0


Festdrehzahl

Festdrehzahl	DIV/INTSPD1 Anschluß 6	CL/INTSPD2 Anschluß 4	
1. (Par.53)	offen	offen	
2. (Par.54)	geschloss.	offen	
3. (Par.55)	offen	geschloss.	
4. (Par.56)	geschloss.	geschloss.	

Steuerstatus

Nr.	Signal-Eingang	Anzeige	Bemerkung
0	Servo-ON	+ A	Panaterm
5	Stillstand		Software
	(Speed zero clamp)	(Stop mit +A)	(Monitor)

LED- Anzeigen und Grundfunktionen



3. LED-Status prüfen

LED	Bedeutung
Grün	Stromversorgung eingeschaltet, Servoverstärker ein.
Orange	Warnung: blinkt bei Überlastung, zu große Regenerativleistung
Rot	Alarm


Stellen Sie sicher, daß diese ALARM-LED nicht blinkt. Unter normalen Betriebsbedingungen leuchtet diese LED nicht.

ALARM-Codes (sh. Seite 50-54) lassen sich durch die Blinkanzahl der roten und der orangen LED ermitteln:

Orange = Zehner

= Einer Rot

Für die Verstärkungseinstellung muß dieser Kodierschalter auf Position "0" stehen.



4. Parameterwerte einstellen

Installieren Sie die PANATERM Software auf einem PC wie zuvor beschrieben.

5. Geben Sie die entsprechenden Steuerimpulse.



CN I/F


CN SIG

CN MOTOR

7. Verstärkungseinstellung

7.1 Zweck der Verstärkungseinstellung

Der Servomotor muß erwartungsgemäß alle Befehle ohne Verzögerung und ohne Überspringen korrekt ausführen. Das kann durch eine optimale Verstärkungseinstellung erreicht werden.



7.2 Arten der Verstärkungseinstellung

Art		Beschreibung	Kodier- Schalter
Automatisch	Standard- Autotuning	Der Servomotor wird nach internen Vorgaben beschleunigt und verzögert um aus dem benötigten Drehmoment die Last zu kalkulieren und daraus die geeignete Verstärkung zu bestimmen.	
	Betriebs- Echtzeit- Autotuning	Im praktischen Betrieb wird jeweilige Lastträgheit berechnet und daraus geeignete Verstärkungen bestimmt. Im späteren Betrieb kommt dann automatisch die jeweils richtige Verstärkung zum Einsatz.	0
Manuelle Verstärkungs- Manuell		Durch Beobachten des Motordrehmomentes, der Drehzahl und der Positionsabweichung (SP, IM) können ebenfalls geeignete Verstärkungen gefunden werden. Wahlweise eignet sich auch ein PC mit PANATERM Software, deren graphische Kurvendarstellungen sehr hilfreich sind.	
	Kodier- Schalter	Verstärkungseinstellung mit digitalen Kodierschalter an der Frontseite des Servoverstärkers.	1 - 9

Voraussetzung für Autotuning

Punkt	Voraussetzung	
Lastträgheit	Die Lastträgheit der Maschinenanordnung muß mindestens das 3-fache des Rotorträgheitsmomentes betragen, jedoch nicht mehr als das 20-fache.	
Belastung	 Die Maschinenanordnung muß eine möglichst hohe mechanische Steifigkeit aufweisen. Das mechanische Spiel von Getriebe und der restlichen Maschinenanordnung muß möglichst gering sein. Eine ungleichmäßige Belastung darf max. 25 % des Nennmomentes aufweisen. Die Anlaufreibung darf max. 25 % des Nennmomentes betragen. Eventuelle Schwingungen dürfen keinesfalls die Maschine beschädigen. Während des Autotunings läuft der Motor jeweils 2 Umdrehungen vor- und zurück. Bringen Sie die Mechanik in einen Bereich, der diese Bewegungen gefahrlos erlaubt. 	

Autotuning stellt folgende Parameter ein:

Pr10	Positionsverstärkung, 1. Parametersatz	Pr 13	D - Vorhaltezeit, 1. Parametersatz
Pr11	P- Verstärkung, 1. Parametersatz	Pr14	Drehmoment - Glättungszeitkonstante, 1. Par. Satz
Pr12	I- Verstärkung, 1. Parametersatz	Pr 20	Lastfaktor

■ Der Parameter 15 (für die Drehzahl-Optimalwertsteuerung) wird bei Autotuning automatisch auf 0% gesetzt.

Beachten Sie:

Betriebs-Echtzeit-Autotuning wird in folgenden Fällen deaktiviert:


- 1) bei einer konstanten Drehzahl
- 2) bei einer flachen Hochlauf-bzw. Verzögerungsrampe

Zusammenhang zwischen Verstärkung und mechanischer Steifigkeit

Eine hohe Verstärkung (Dynamik) setzt folgende mechanische Eigenschaften voraus:

- 1) Die Maschine muß gut verankert sein, eventuell mit eigenem Fundament.
- 2) Die Verbindung zwischen Motor und Maschine erfordert eine speziell für Servoantriebe geeignete Kupplung.
- 3) Verwenden Sie genügend breite Zahnriemen. Die Spannung des Zahnriemens muß je nach Lastbewegung und zulässigen Achsbelastung des Motors eingestellt werden.
- 4) Es dürfen nur Getriebe mit verringertem Flankenspiel eingesetzt werden. Die Resonanzfrequenz der Maschine bestimmt ganz wesentlich die Verstärkungseinstellung. Eine Maschine mit niedriger Resonanzfrequenz (geringer Steifigkeit) hat eine entsprechend schlechte Ansprechdynamik zur Folge.


7.3 Ablauf Verstärkungseinstellung



- Achten Sie hier besonders auf die Sicherheit aller im Maschinenbereich befindlichen Personen!
- Beginnt die Maschine zu schwingen oder wenn Sie abnormale Geräusche hören, schalten Sie sofort ab!

7.4 Normal- Autotuning

Autotuning ist nur in der Stellung "0" des Kodierdrehschalters an der Frontseite des Verstärkers möglich.



3) Drücken Sie den "RUN Exect." Knopf, um Autotuning

Steckerkontakt CN/IF (Steuerung) Nr. 2: Servo-ON

Resonanzfilterwert Parameter 1D = 1500

1) Starten Sie PANATERM und wählen Sie Autotuning.

 Wählen Sie mit dem Schieberegler die Maschinensteifigkeit, beginnen Sie mit dem Wert 1.

Richtwerte:

ten Spalte "After".

Antrieb	Steifigkeit
Kugelspindel, feste Kupplung	4 - 8
Kugelspindel, Zahnriemen	3 - 6
Zahnriemen	2 - 5
Getriebe, Zahnstange mit Ritzel	1 - 3
Anderer, wenigsteifer Antrieb	1 - 3

Anderer, wenigsteifer Antrieb 1 - 3

4) Der Motor läuft nun etwa 15 Sek. lang jeweils 2 Umdrehungen vor- und zurück, max. 5 mal.

Die ermittelten Werte erscheinen in der rech-

5) Schreiben Sie das Resultat in das EEPROM. Wird dabei der Strom unterbrochen, gehen die Werte verloren.

Achtung!

Starten Sie Autotuning niemals mit einem mechanisch abgekoppelten und damit unbelasteten Servomotor und auch niemals mit einem Servoverstärker ohne angeschlossenen Motor!



zu beginnen.

Achten Sie hier besonders auf die Sicherheit aller im Maschinenbereich befindlichen Personen!

Beginnt die Maschine zu schwingen oder vernehmen Sie abnormale Geräusche, schalten Sie sofort ab.

Fehlerbehebung

Fehler	Ursache	Abhilfe
Fehleranzeige	Alarm, Servo - OFF oder Positions- fehlerzählerlöschung wurde aktiviert.	Autotuning darf nicht nahe den Endschaltern bzw. dem Nullagesensor durchgeführt werden Aktivieren Sie Servo-ON. Deaktivieren Sie die Positionsfehlerzählerlöschung.
Verstärkung unverändert (z.B. Param.10)	Die Lastträgheit kann nicht berechnet werden.	Wiederholen Sie Autotuning mit reduzierten Werten: Par.10=10, Par.11=50 oder stellen Sie die Parameterwerte für die Verstärkung von Hand ein.
Motor läuft nicht	Stecker CN I/F, Kontakt Nr.4, CL/INTSPD: ist geschlossen	Öffnen Sie an Stecker CN I/F den Kontakt Nr.4, CL/INTSPD

7.5 Betriebs- Echtzeit- Autotuning (während Normalbetrieb mit Last)

Autotuning ist nur in der Stellung "0" des Kodierdrehschalters an der Frontseite des Verstärkers möglich.

- 1) Starten Sie PANATERM und gehen Sie in den Parameter Set-up Modus
- 2) Setzen Sie den Parameter 1F (Drehmomentfilter) auf Wert 8 (= aus)
- 3) Setzen Sie den Parameter 22 (Echtzeit-Autotuning-Maschinensteifigkeit) auf einen der Maschine angepassten Wert. Beginnen Sie mit einem etwas niedrigeren Wert und erhöhen Sie ihn schrittweise solange, bis Schwingungen oder unangemessene Geräusche auftreten, reduzieren Sie ihn dann entsprechend

Richtwerte:

Antrieb	Steifigkeit
Kugelspindel, feste Kupplung	4 - 8
Kugelspindel, Zahnriemen	3 - 6
Zahnriemen	2 - 5
Getriebe, Zahnstange mit Ritzel	1 - 3
Anderer, wenigsteifer Antrieb	1 - 3

4) Setzen Sie den Parameter 22 (Realtime-Autotuning-Modus) auf 1 oder 2. Treten w\u00e4hrend des Betriebes Unstabilit\u00e4ten auf, deaktivieren Sie diese Funktion mit dem Wert 0.

Par. 21 Wert	Betriebs - Echtzeit - Autotuning	Lastbeschleunigung
0	Deaktiviert	-
1	1 Nahezu keine	
2	2 Aktiviert Geringe Lastbeschleunigur	
3		Hohe Lastbeschleunigung



Achten Sie hier besonders auf die Sicherheit aller im Maschinenbereich befindlichen Personen! Beginnt die Maschine zu schwingen oder zeigt sie ungewöhnliche Geräusche, schalten Sie sofort ab.

- 5) Starten Sie den Motor.
- 6) Ist nur eine geringe Lastbeschleunigung erforderlich, stoppen Sie den Motor (Maschine) und setzen Sie Parameter 21 auf Wert 0, um die Arbeitssicherheit zu erhöhen.
- 7) Schreiben Sie die Einstellung in das EEPROM. Wird dabei der Strom unterbrochen, gehen die Werte verloren.

Beachten Sie:

Bevor Sie Parameter 21 oder 22 verändern, müssen Sie den Motor stoppen (Servo-lock).



Verändern Sie keinesfalls die Parameter 10 bis 15! Verletzungen oder Maschinenbeschädigungen sind die Folge!

7.6 Manuelle Verstärkungseinstellung

Vorbereitung:


Die Verstärkung kann durch Beobachtung des Bewegungsablaufes und des Maschinengeräusches eingestellt werden. Wesentlich schneller und präziser läßt sich die Verstärkung mit Hilfe der PANATERMeigenen graphischen Analogdarstellung der Kurvenformen einstellen.

 Graphische Darstellung der Kurvenformen Betrachten Sie folgende Werte mit PANATERM am Computerschirm: aktuelle Motordrehzahl, Drehzahlvorgabe, Drehmoment und Positionierfehler. Details dazu entnehmen Sie bitte der PANATERM-Bedienungsanleitung.

2) Analogausgang

Messen Sie folgende Werte mit dem Oszilloskop: aktuelle Motordrehzahl, Drehzahlvorgabe, Drehmoment und Positionierfehler als Analogspannung. Die Ausgabe entspricht der in den Parametern 07 (Drehzahl SP) und 08 (Drehmoment IM) gewählten Einstellung.

Details dazu finden Sie unter CN MON Stecker ab Seite 28 und unter Parameter- Details ab Seite 80.



Verstärkungs-Richtwerte:

Antrieb	Positionsverstärkung Parameter 10	Drehzahl P-Verstärkung Parameter 11	Drehzahl I-Verstärkung Parameter 12
Kugelspindel	100	50	50
Zahnriemen	50	25	50
Zahnstange mit Ritzel	70	25	200 - 500

Nehmen Sie die Verstärkungseinstellung in dieser Reihenfolge vor:

- 1) Stellen Sie die Drehzahlverstärkungsparameter 11 ein.
- 2) Stellen Sie den Positionsverstärkungsparameter 10 ein, Richtwert 🕮 x Par. 11.
- 3) Ist Parameterwert 10 größer als 5 x Par. 11, führt das zu Nachlauf und Schwingungen.

Beachten Sie:

Die Stromverstärkung ist fest eingestellt, also nicht veränderbar.

Verstärkungseinstellung im Positioniermodus

- 1) Geben Sie den Trägheitsfaktor (Par. 20) ein. Für horizontale Achsen ermitteln Sie die Werte durch "Normales Autotuning, für vertikale Achsen durch Berechnung.
- 2) Nehmen Sie die Anpassung der Parameter nach folgenden Richtwerten vor:

Einzu	Einzustellende Parameter		Vorgehensweise
Pr 10	Positionsverstärkung 1. Parametersatz	50	Ein größerer Wert erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit. Zeigen sich Schwingungen oder ungewöhnliche Laufgeräusche, muß dieser Wert verringert werden.
Pr 11	Drehzahlregler P-Anteil, 1. Parametersatz	30	Ein kleinerer Wert erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit. Zeigen sich Schwingungen, muß dieser Wert erhöht werden.
Pr 12	Drehzahlregler I-Anteil, 1. Parametersatz	50	Ist er zu groß, werden Abweichungszählerimpulse nicht mehr konvertiert und bleiben damit unbestimmt.
Pr 13	1. Drehzahl- Glättungszeitkonstante	0	Nicht veränderbar.
Pr 14 1. Drehmoment- Glättungszeitkonstante 5		50	Zeigen sich ungewöhnliche Laufgeräusche, müssen Sie das Produkt aus Par.11 x Par.12 auf kleiner 1000 verringern. Treten Schwingungen auf, erhöhen Sie den Wert von Parameter 14 und reduzieren Sie den Wert von Parameter 11.

- Die Dynamik kann noch durch Anpassen des Parameters 15 (Drehzahloptimalwertsteuerung) erhöht werden. Achten Sie auf Schwingungen oder ungewöhnliche Laufgeräusche.
- Höhere Werte führen zu Überlauf oder Flattern bei "in Position". Versuchen Sie, dieses Verhalten über Parameter 16 (Optimalwertfilter) auszublenden.


Verstärkungseinstellung im Festdrehzahlmodus

- 1) Starten Sie den Servomotor.
- 2) Erhöhen Sie den Parameterwert 11 (Drehzahlverstärkung, 1. Parametersatz) schrittweise soweit, bis noch keine Schwingungen oder ungewöhnliche Geräusche auftreten.
- 3) Reduzieren Sie den Parameterwert 12 (Drehzahlverstärkung, I-Anteil, 1. Parametersatz) schrittweise solange, bis die Lage "in Position" problemlos erreicht und gehalten wird. Ein zu geringer Wert kann zum Überlaufen führen.

7.7 Weitere Verbesserungsmöglichkeiten der Dynamik

Durch manuelle Einstellung des 2. Parametersatzes läßt sich das Ansprechverhalten weiter verbessern. Beispiel:


Wenn Sie das Geräusch während des Stoppvorganges (servo-lock) reduzieren wollen, wählen Sie nach Motor-stopp eine geringere Verstärkung im 1. Parametersatz.



Einzustellende Parameter		Richtwert	Vorgehensweise
Pr 10	Positionsverstärkung 1. Parametersatz	wie 2. Parametersatz	
Pr 11	Drehzahlregler P-Anteil, 1. Parametersatz	wie 2. Parametersatz	Sind beim Stoppvorgang (servo-lock) ungewöhnliche Geräusche vernehmbar, muß dieser Wert reduziert werden.
Pr 12	Drehzahlregler I-Anteil, 1. Parametersatz	50	Ein kleinerer Wert erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit. Zeigen sich Schwingungen, muß dieser Wert erhöht werden.
Pr 13	1. Drehzahl- Glättungszeitkonstante	0	Nicht veränderbar.
Pr 14	Drehmoment- Glättungszeitkonstante	wie 2. Parametersatz	Sind beim Stoppvorgang (servo-lock) ungewöhnliche Geräusche vernehmbar, muß dieser Wert gändert werden.
Pr 18	Positionsverstärkung 2. Parametersatz	50	Ein größerer Wert erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit. Zeigen sich Schwingungen, muß dieser Wert reduziert werden.
Pr 19	Drehzahlregler P-Anteil, 2. Parametersatz	30	Zeigen sich ungewöhnliche Geräusche, muß dieser Wert reduziert werden.
Pr 20	Trägheitsfaktor		Führen Sie zuerst alle anderen Einstellungen durch.
Pr 30	Verstärkungswechsel 1./2.Parametersatz	1	
Pr 31	Positionssteuerung Auswahl	7	
Pr 1A	Drehzahlregler I- Anteil, 2. Parametersatz	1000	
Pr 1B	2. Drehzahl-Glättungs- zeitkonstante	0	Nicht veränderbar.
Pr 1C	2. Drehmoment- Glättungszeitkonstante	50	Zeigen sich ungewöhnliche Laufgeräusche, muß dieser Wert geändert werden.

7.8 Verstärkungseinstellung mittels Kodierschalter

Die Verstärkung muß dem Maschinenverhalten angepaßt werden. Beobachten Sie die Maschinenbewegungen genau und ändern Sie den Wert am Kodierschalter nur Schritt für Schritt.



Größere Zahlenwerte bedeuten eine größere Verstärkung.

Achtung!

Vermeiden Sie Einstellsprünge von 0 nach 9 bzw. von 9 nach 0. Der Motor könnte flattern und abnormale Geräusche verursachen.

Verhältnis zwischen Verstärkungseinstellung und Trägheitswerte

K. Schalterwert	Positions - Verstärkung	Drehzahl-Verstärkung	Trägheitsfaktor
0 =Werkeinstellung	Werte von Par.10 und 18	Werte von Par.11 und 19	Wert von Par.20
1			50
2			100
3			150
4	Werte von Parameter 10	Werte von Parameter 11	200
5	(Werkeinstellung= 100)	(Werkeinstellung= 100)	300
6			400
7			500
8			750
9			1000

Hinweis

- Stellen Sie den Kodierschalter bei Autotuning und bei Parametereingaben auf "0".
- Stellen Sie den Kodierschalter bei Eingabe der 2. Parametersätze auf "0".


7.9 Reduzierung der mechanischen Resonanz

Weist die Maschinenanordnung keine genügende Steifigkeit auf, generiert die Torsionsbewegung der Motorwelle mechanische Resonanzschwingungen, wodurch eine höhere Verstärkungseinstellung verhindert wird. Die mechanische Resonanz kann über 2 Filterarten unterdrückt werden: Resonanzkurve

- Drehmoment-Glättungsfilter (Parameter 14 und 1C): Setzen Sie die Zeitkonstante so, daß das Frequenzspektrum im Bereich der Resonanzfrequenz abgeschwächt wird. Die Sperrfrequenz kann mit folgender Formel berechnet werden: fc (Hz)=1/(2 ☐ x Parameterwert x 0,00001)
- Resonanzfilter (Parameter 1D und 1E):
 Setzen Sie die Kerbfilterfrequenz gleich der Maschinenresonanzfrequenz.

Richtwerte:

Pr 1D	Resonanzfilter- Frequenz	Setzen Sie einen um 10% niedrigeren Wert als mit PANATERM ermittelt
Pr1E	Kerbfrequenz- Breite	Setzen Sie einen Vorgabewert von 2




Messen der Maschinenresonanzfrequenz

- 1) Starten Sie auf dem PC die PANATERM Übertragungssoftware und wählen Sie die Frequenzanzeige.
- 2) Wählen Sie folgende Parameter- und Messeinstellungen als Anhaltswerte:
- Reduzieren Sie Parameter 11 auf Wert 25 (ergibt eine besser erkennbare Resonanzfrequenz)
- Setzen Sie die Amplitude auf Wert 50 U/min, sodaß der Motor nicht gesättigt wird.
- Setzen Sie den Offset auf 100 U/min, um die Drehzahl-Vorhaltezeit zu erhöhen, betreiben Sie den Motor nur in einer Drehrichtung
- Vorzeichen + für Vorlauf, Vorzeichen für Rücklauf
- Setzen Sie die Abtastrate auf Wert 1 (Bereich: 0-7)
- 3) Starten Sie auf dem PC die Frequenzanalyse

Beachten Sie:



- Bevor Sie mit der Resonanzmessung beginnen, vergewissern Sie sich, daß sich die Maschine nicht außerhalb ihrer mechanischen Bewegungsmöglichkeiten befindet.
- Drehzahl-Richtwert: Offset (U/min) x 0,017 x Abtastrate +1)
- GrößereOffsetwerteermöglicheneine höhere Drehzahl und damit eine bessere Dynamik.
- Setzen Sie Parameter 21 auf 0 (Betriebs-Echtzeit-Autotuning) Der Offsetwert muß größer sein als der Amplitudenwert.



8. Wichtige Informationen

8.1 Schutzfunktionen

Es steht eine Anzahl von Schutzfunktionen zur Verfügung. Bei aktivierter Schutzfunktion verhält sich der Motor im Fehlerfall so, wie in den Timing Diagrammen im Anhang (ab Seite 71) dargestellt. Der Bereit-Ausgang ALM ist dann auf AUS.

Maßnahmen nach einer Störabschaltung

- Nach einer Störabschaltung leuchtet die Status-LED rot, die Fehlercode-LED (ALM CODE) blinkt und der Servobetrieb ist angehalten (kein SERVO-ON möglich). Kodierung der Fehler sh. Seite 39.
- Jede Störabschaltung kann mit A-CLR gelöscht werden, wenn A-CLR mindestens 120ms lang gehalten wird.
- Die Überlastungsschutzstörung kann mit A-CLR frühestens 10 Sekunden nach der Störabschaltung gelöscht werden. Wird die Verstärkerversorgungsspannung getrennt, ist diese Zeitbegrenzung aufgehoben.
- Die genannten Störungen lassen sich auch über einen PC mit PANATERM Software quittieren.

Beachten Sie:

Störabschaltungen, die nachfolgend mit * gekennzeichnet sind, lassen sich nicht mit A-CLR löschen. Sie müssen den Strom abschalten, die Fehlerursache beheben und den Strom wieder einschalten.

Fehlermeldungen Unterspannung (Fehlercode Nr. 11), EEPROM Parameterschutz (Fehlercode Nr. 36), EEPROM Prüfcodefehler (Fehlercode Nr. 37), Endschaltersperre (Fehlercode Nr. 38) werden nicht im Fehlerprotokoll aufgezeichnet.

Schutzfunktionen: Störungsursache und Abhilfe

Funktion	Fehler- Nr.	Störungsursache	Abhilfe
Unterspannung Servoverstärker Klemmen L1-L3	11	Die Versorgungspannung des Servoverstärkers liegt unterhalb der spezifizierten Spannung während Servo-ON.	Messen Sie die Spannung an den Klemmen L1, L2, L3.
		 Zu geringe Netzspannung, plötzlicher Stromausfall. 	 Erhöhen Sie die Leistung der Netz- versorgung, wechseln Sie den Schütz.
		 Stromversorgung generell zu schwach ausgelegt, großer Spannungsabfall beim Einschalten. 	Erhöhen Sie die Leistung der Stromversorgung.
		3) Fehlende Phase bei Drehstrombetrieb oder falsch angeschlossen.	 Sorgen Sie für korrekte Verdrahtung, bei Drehstrom L1, L2, L3 bzw. einphasig L1, L3.
		4) Servoverstärker defekt.	4) Ersetzen Sie den Servoverstärker.
Überspannungs- Fehler	12	Die Netzspannung überschreitet den spezifizierten Wert. Ein vorgeschalteter Kondensator oder Spannungsstabilisator (UVS) könnte ebenfalls die Ursache sein.	Messen Sie die Spannung zwischen den Klemmen L1, L2, L3. Beseitigen Sie die Ursache für die Überspannung. Speisen Sie die vorgeschriebene Spannung ein.
		Interner Ballastwiderstand unterbrochen.	 Messen Sie den Widerstand zwischen den Klemmen P-B. Ist R = ∞, muß dieser Widerstand ersetzt werden.
		Leistungsaufnahme des externen Ballastwiderstandes nicht ausreichend.	Schließen Sie einen geeigneten Ballast- widerstand an.
		3) Servoverstärker defekt.	3) Ersetzen Sie den Servoverstärker.

Funktion	Fehler- Nr.	Störungsursache	Abhilfe
Überstrom- Fehler	14	Der Verstärkerstrom ist höher als spezifiziert.	
, cinci		Der Verstärker ist defekt (IGBT oder andere Bauteile)	 Entfernen Sie den Motoranschluß und geben Sie SERVO-ON. Erscheint sofort der gleiche Fehler wieder, muß der Ver- stärker durch einen neuen ersetzt werden.
		Die Motoranschlüsse (U, V, W) sind kurzgeschlossen.	Prüfen Sie, ob sich an den Klemmen Drahtreste befinden, die Kurzschlüsse verursachen, entfernen Sie diese.
		Die Motoranschlüsse (U, V, W) haben Masseschluß.	 Prüfen Sie die Isolationswiderstände der einzelnen Motorphasen gegen Masse. Im Fehlerfall muß der Motor ausgetauscht werden.
		4) Der Motor wurde sehr heiß.	4) Prüfen Sie die Isolationswiderstände zwischen den einzelnen Motorphasen (U, V, W). Sind diese ungleich, muß der Motor ausgetauscht werden.
		5) Motorkabel schlecht verbunden, erhöhte Übergangswiderstände.	5) Prüfen Sie alle Schraub- und Quetsch- verbindungen auf Übergangswiderstand, beheben Sie Mängel.
		 Die Relaiskontakte für die Widerstands- bremse sind verklebt oder abgebrannt durch ständigen SERVO ON - OFF Betrieb. 	 Ersetzen Sie den Verstärker durch einen neuen. Schalten Sie keinesfalls den Motor mit der SERVO ON-OFF Funk- tion ein und aus.
		7) Motor- bzw. Verstärkerleistung stimmen nicht überein.	 Prüfen Sie das Motor- und Verstärker- typenschild. Setzen Sie eine geeignete Motor- Verstärker- Kombination ein.
		SERVO-ON und Steuerimpuls erfolgt gleichzeitig bzw. Steuerimpuls erfolgt vor SERVO-ON.	8) Ein Steuerimpuls darf frühestens 100ms nach SERVO-ON gegeben werden, sh. Timing Diagramme ab Seite 71.

04/02

Funktion	Fehler- Nr.	Störungsursache	Abhilfe
Überlast- Fehler	16	Die Überlastauslösung erfolgt, wenn innerhalb einer bestimmten Zeit der Motorstrom einen spezifizierten Wert dauerhaft überschreitet, speziell bei längeren Betrieb mit überhöhten Drehmoment.	Prüfen Sie mit PANATERM die Stromkurve (=Drehmoment), stellen Sie den Lastfaktor fest und ebenfalls die Störungsbeschreibung.
		Langer Betrieb mit überhöhtem, außerhalb der Spezifikation liegendem Drehmoment.	Verwenden Sie eine leistungsfähigere Motor- Verstärkerkombination, verlängern Sie Hochlauf-/ Bremsrampen, reduzieren Sie die Motorbelastung, wenn möglich.
		Schwingen, Pendeln oder ungewöhnliche Geräusche aufgrund falscher Verstärkung.	Stellen Sie die Verstärkung neu ein, ggf. am Kodierschalter.
		Motorkabel sind falsch angeschlossen oder unterbrochen.	Verdrahten Sie nach Schaltplan. Ersetzen Sie unterbrochene Leitungen.
		Die Maschine läuft gegen Anschlag oder Wiederstand. Die Mechanik ist verstrickt.	Entfernen Sie Wiederstände und Stöße. Reduzieren Sie die Motorbelastung.
		Die Elektromagnetbremse ist aktiviert.	Messen Sie die Spannung an der Bremse. Schalten Sie die Bremse aus.
		In einem Mehrachsensystem mit mehreren Verstärkern sind Motore an falsche Achsen angeschlossen.	Korrigieren Sie die Verdrahtung für Geber und Motore.
Ballast- Fehler	18	Die Regenerativenergie kann von dem Ballastwiderstand nicht absorbiert werden.	Prüfen Sie im Anzeigemodus die Belastung des Ballastwiderstandes mit PANATERM. Der Verstärker darf nicht ständig Ballastbremsungen ausführen.
		Bei sehr großer Lastträgheit wird die Regenerativspannung entsprechend hoch, so daß der Ballastwiderstand diese Energie nicht mehr aufnehmen kann.	Prüfen Sie den Drehzahlverlauf im Drehzahl - Anzeigemodus. Prüfen Sie die Belastung des Ballastwiderstandes bevor und während der Störauslösung . Verlängern Sie die Verzögerungszeit. Verwenden Sie einen externen Ballastwiderstand. Reduzieren Sie die Motordrehzahl.
		Ist die Motordrehzahl zu hoch, kann die Regenerativenergie nicht schnell genug abgeführt werden.	Gehen Sie wie oben beschrieben vor.
		Regenerativenergie für einen externen Ballastwiderstand ist begrenzt auf maximal 10% Einschaltdauer (ED).	Stellen Sie bei Param. 6C den Wert auf 2.

Funktion	Funktion Fehler- Nr. Störungsursache		Abhilfe
* Geber- A/B Phasen- Fehler	20	A-bzw. B-Phasenimpulse fehlen. Der Geber übermittelt nicht.	Verdrahten Sie den Geber nach Schalt- plan. Korrigieren Sie eine fehlerhafte Stiftbelegung.
* Geber- Kommunikations- Fehler	21	Fehlt die Geber-Verstärkerverbindung, wird eine Prüfroutine für unterbrochene Geberleitungen aktiv.	Sorgen Sie für einwandfreie Kontakte und Verbindungen. Ersetzen Sie schadhafte Leitungen.
* Geber- Verbindungs- Fehler	22	Die Verbindung zwischen Geber und Verstärker ist unterbrochen.	Die Geberspannung muß auch bei sehr langen Leitungen am Geber 5V ±5% = 4,75 bis 5,25 V betragen. Geberleitungen dürfen nicht zusammen
* Geber- 23 Daten- Fehler		Der Geber liefert fehlerhafte Daten, verursacht durch elektromagnetische Leitungsstörungen.	mit Motorleitungen gebündelt werden. Verbinden Sie den Schirm mit der Masse (FG). Halten Sie sich an den Schaltplan.
Positionier- Fehler	24	Die Anzahl der Positionierfehlerimpulse übersteigen das im Parameter 63 vorge- gebene Limit. Der Motor reagiert nicht auf Befehle.	Stellen Sie fest, ob der Motor auf Positionierimpulse reagiert und ob das Drehmoment übersteuert ist. Stellen Sie die Verstärkung neu ein. Maximieren Sie den Parameter 5E. Korrigieren Sie die Geberverdrahtung. Verlängern Sie Hochlauf- und Verzögerungszeiten. Reduzieren Sie Last und Drehzahl.
Überdrehzahl- 26 Fehler		Die Motordrehzahl überschreitet das in der Motorspezifikation genannte Limit.	Reduzieren Sie Vorgabedrehzahlen. Überprüfen Sie den Skalierfaktor. Ereignet sich ein Überlauf, dann stellen Sie die Verstärkung neu ein. Korrigieren Sie eine fehlerhafte Geberverdrahtung.
Geberimpuls- Skalier- Fehler	27	Geberimpulsfrequenz ist größer 500 kpps am Eingang des Abweichungszählers. Die Skalierfaktoren in den Parametern 46 bis 4B sind falsch.	Verkleinern Sie den Multiplikationsfaktor in den Parametern 46 bis 4B so, daß das Skalierverhältnis eine maximale Impuls- frequenz von 500 kpps ergibt.

04/02

Funktion	Fehler- Nr.	Störungsursache	Abhilfe
Abweichungszähler Überlauf	29	Der Abweichungszählers überschreitet den Wert 2E27 (134217728)	Der Motor muß exakt den Geberimpulsen folgen. Prüfen Sie in der Drehmomentanzeige, ob der Motor in der Sättigung läuft. Reduzieren Sie die Verstärkung. Maximieren Sie Parameter 5E. Korrigieren Sie eine evtl. fehlerhafte Geberverdrahtung.
* EEPROM- Parameter- Fehler	36	Die im EEPROM gespeicherten Parameterwerte sind Bruchstücke, sodaß fehlerhafte Daten abgerufen werden.	Geben Sie die Parameter neu ein. Wieder- holt sich dieser Fehler, ist der Verstärker defekt und muß ersetzt werden.
* EEPROM- Prüfcode- Fehler	37	Der Prüfcode ist falsch, sodaß fehlerhafte Daten abgerufen werden.	Der Verstärker ist vermutlich defekt und muß ersetzt werden. Returnieren Sie ihn zur Reparatur.
Endschalter- Fehler	38	Vor- und Rücklaufbegrenzungen sprechen nicht an.	Prüfen Sie die Kontakte, die Leitungen und die dazugehörige Stromversorgung. Die Steurspannung (12-24VDC) muß verzögerungsfrei zur Verfügung stehen. Prüfen Sie den Wert von Parameter 04. Korrigieren Sie eine eventuell fehlerhafte Verdrahtung.
* Anderer Fehler	99	Der Regelkreis arbeitet nicht korrekt, u.U. durch Leitungsstörungen. Die Selbstdiagnosefunktion des Servoverstärkers ist wegen eines Fehlers im Verstärker aktiviert. (Status-LED und Fehlercode-LED blinken gleichzeitig)	Schalten Sie aus und wieder ein. Zeigt sich der Fehler immer noch, ist vermutlich der Verstärker und/oder der Motor defekt und muß ersetzt werden. Returnieren Sie die Teile zur Reparatur.

8.2 Inspektion und Wartung

Regelmäßige Inspektion und Wartung sind unerläßlich für einen einwandfreien und sicheren Betrieb des Verstärkers und des Servomotores.

Hinweise für das Inspektions- und Wartungspersonal

- 1) Lassen Sie die Maschinenanordnung durch das Bedienpersonal ab- bzw. wiedereinschalten.
- 2) Warten Sie etwa 10 Minuten, bevor Sie mit Inspektion oder Wartung beginnen. Die LED am Bedienpult muß erloschen sein.



Die Innenschaltung führt nach dem Abschalten noch eine gefährliche Hochspannung. Berühren Sie keinesfalls Leitungsanschlüsse oder Bauteile.

3) Nehmen Sie keine Isolationsprüfungen vor, der Verstärker wird damit beschädigt und unbrauchbar.

Inspektionspunkte und Intervalle

Spezifizierte Normalbedingungen:	Umgebungstemperatur: 30°C (Jahresmittel)	
	Lastfaktor:	max.80%
	Betriebszeit:	max. 20 Stunden pro Tag

Inspektion	Prüfpunkte		
Täglich	 Umgebungstemperatur, Feuchtigkeit, Staub, Partikel, Fremdkörper usw. Ungewöhnliche Geräusche und Vibrationen Netzspannung, Spannung in den Hauptstromkreisen Ungewöhnlicher Geruch Fussel oder anderes Fremdmaterial in den Lüftungsöffnungen Sauberkeit des Bedienfeldes Beschädigte Verdrahtung und Geräte Lockere Verbindungen und verbogene Stifte In die Maschine gezogene Fremdmaterialien (Motorbelastung) 		
Jährlich oder kürzer	 Anzeichen für Überhitzung Lockere Schraubverbindungen Verbrannte Klemmleisten 		

Hinweis: Passen Sie die Inspektionsintervalle den örtlichen Betriebsbedingungen an.

Austausch-Hinweise


Verstärker und Servomotor müssen in Abständen je nach Belastung ausgetauscht werden. Defekte Teile hingegen müssen unverzüglich ersetzt oder repariert werden.



Zerlegen Sie keinesfalls zu Inspektionszwecken den Verstärker oder den Servomotor. Senden Sie das Gerät zu Ihrem Lieferanten zurück.

Gerät	Bauteil	Austausch- Intervalle	Bemerkung	
	Glättungs- Kondensator	ca.5 Jahre		
Verstärker	Lüfter	2 bis 3 Jahre (10000 - 20000 Std.)		
	Alu - Elektrolyt- Kondensator auf der Printplatte	ca. 5 Jahre	Die hier genannten Austauschintervalle sind Anhaltswerte aus der Praxis. Defekte Bauteile müssen unverzüglich erset oder repariert werden.	
	Kugellager	3 bis 5 Jahre (20000 - 30000 Std.)	·	
Motor	Öldichtung	5000 Stunden		
	Inkrementalgeber	3 bis 5 Jahre (20000 - 30000 Std.)		

9. Störungsbeseitigung



Der Motor läuft nicht

Bereich	Störungsursache	Abhilfe				
Parameter	Falscher Steuermodus	Prüfen Sie Parameter 02, Steuermodus: 0: Position, 1: Festdrehzahl				
	Drehmomentbegrenzung wurde auf Wert 0 gesetzt	Prüfen Sie Parameter 5E, Drehmomentbegrenzung: wählen Sie Wert 300 (Richtwert)				
	Nullageregelung ist aktiv	Prüfen Sie Parameter 06, Nullageregelung: wählen Sie Wert 0. Wird Wert 1 gesetzt, ist die Nullageregelur aktiv und der ZERSPD- Eingang muß beschaltet werden, dami die Nullagefunktion korrekt gesetzt wird.				
	Keine Festdrehzahlen vorgegeben	Prüfen Sie Parameter 53 bis 56, geben Sie entsprechende Werte ein.				
Verdrahtung	Verdrahtung für Vor-/Rücklauf- begrenzung ist offen	Prüfen Sie Parameter 04, Überlaufbegrenzung: ist der Wert 0, müssen an CN I/F Pin 8 mit 31 und Pin 7 mit 13 verbunden werden.				
	CN I/F Servo-ON Signal nicht vorhanden	Verbinden Sie an CN I/F Pin 2 mit Pin 13.				
	CN I/F Zähler-Löschsignal ist ON (gebrückt)	Öffnen Sie an CN I/F den Kontakt Pin 4 - Pin 13.				
Einbau	Motor blockiert	Schalten Sie den Strom aus. Lösen Sie die Motor- Maschinen- kupplung und drehen Sie von Hand die Motorwelle um eine eventuelle Blockierung festzustellen. Hat der Motor eine Elektromagnetbremse, müssen Sie diese durch Anlegen von 24VDC lösen. Läßt sich dennoch die Motorwelle nicht drehen, kontaktieren Sie den Lieferanten.				

Geänderte Parameter zeigen wieder die alten Werte

Bereich	Störungsursache	Abhilfe					
Parameter	Die neuen Parameterwerte wurden vor dem Abschalten des Verstär- kers nicht in das EEPROM ge- schrieben und sind daher nicht gespeichert.	1					

Rauer Motorlauf

Bereich	Störungsursache	Abhilfe				
Einstellung	Verstärkung ist nicht optimal	Erhöhen Sie im Parameter 11 die P- Verstärkung (1. Parametersatz). Setzen Sie im Parameter 14 einen Drehmomentfilter und erhöhen Sie nocheinmal im Parameter 11 die P- Verstärkung.				
	Unstabile Drehzahl-bzw. Positionssteuerung	Beobachten Sie den Kurvenverlauf am Motor mittels PC und PANATERM Software am CN MON Prüfkontakt. Überprüfen Sie die Verdrahtung und deren Anschlüsse. Prüfen Sie die Maschinensteuerung.				
Verdrahtung	CNI/F Signale rattern bei: Reglerfreigabe Servo-ON	Prüfen Sie die Verdrahtung und die Anschlüsse an CN I/F Pin 29 und 41 durch Beobachten der Ein- und Ausgangssignalzustände. Verbessern Sie die Verdrahtung so, daß das Freigabesignal eindeutig erkannt wird. Prüfen Sie die Maschinensteuerung.				
	Zähler löschen	Prüfen Sie die Verdrahtung und die Anschlüsse an CN I/F Pin 4 - Pin 13 durch Beobachten der Ein- und Ausgangssignalverlaufs am PC Display. Verbessern Sie die Verdrahtung so, daß die Positionszählersignale eindeutig erkannt werden. Prüfen Sie die Maschinensteuerung.				
	Stillstandsbremse Drehzahlauswahl 1, 2	Prüfen Sie die Verdrahtung und die Anschlüsse an CN I/F Pin 5, 4, 6 gegen Pin 13 durch Beobachten der Ein- und Ausgangssignale am PC Display. Verbessern Sie die Verdrahtung so, daß das Stillstandsbremssignal eindeutig erkannt wird. Prüfen Sie die Maschinensteuerung.				

Ungenügende Positioniergenauigkeit

Bereich	Störungsursache	Abhilfe				
System	Positionsvorgabe = Anzahl der Steuerimpulse ist falsch	Zählen Sie die Anzahl der Impulse mit PANATERM durch wiede holtes vor- und zurückfahren einer festen Distanz. Unterscheide sich die Anzahl der Impulse, muß die Maschinensteuerung über prüft werden. Verhindern Sie Störeinstrahlungen.				
	Lesen des "in Position" Signales erfolgt an der Pulsflanke	Stellen Sie mit PANATERM den Positionsfehler des "in Position" Signales fest. Lesen Sie das Signal künftig in der Mittenposition ab				
	Von der Spezifikation abweichende Steuerimpulsform und -breite	Sind die Steuerimpulse deformiert oder stark verschmälert, müssen Sie die Pulsformerschaltung nachstellen. Verhindern Sie auch Störeinstrahlungen.				
Einstellung	Die Positionsverstärkung ist zu gering	Prüfen Sie die Größe des Positionierfehlers in PANATERM. Erhöhen Sie den Wert in Parameter 10 nur soweit, daß keine Schwingungen auftreten.				
Parameter	Der Erkennungsbereich (Pr60) "in Position" ist zu groß.	Reduzieren Sie den Parameter 60 - Wert soweit, daß das Signal "in Position" nicht flattert.				
	Die Geberfrequenz überschreitet 500 kpps	Reduzieren Sie die Impulsfrquenz. Ändern Sie die Werte in den Parametern 46 und 47 so, daß die Impulsfrequenz von 500 kpps nicht überschritten wird (Zähler des 1. und 2. Teilers).				
Verdrahtung	CNI/F Signale rattern bei: Reglerfreigabe Servo-ON	Prüfen Sie die Verdrahtung und die Anschlüsse an CN I/F Pin 2 und 13 durch Beobachten der Ein- und Ausgangssignale. Verbessern Sie die Verdrahtung so, daß das Servo-ON Signal eindeutig erkannt wird. Prüfen Sie die Maschinensteuerung.				
	Zähler löschen	Prüfen Sie die Verdrahtung und die Anschlüsse an CN I/F Pin 4 und 13 durch Beobachten der Ein- und Ausgangssignale am PC-Display. Verbessern Sie die Verdrahtung so, daß die Positionszählersignale eindeutig erkannt werden. Prüfen Sie die Maschinensteuerung.				
Einbau	Zu hohe Lastträgheit	Beobachten Sie das Stopp-Überlaufverhalten, graphisch dargestellt mittels PC und PANATERM Software. Stellen Sie die Verstärkung neu ein. Bleibt das ohne Erfolg, müssen Sie eine stärkere Motor-Verstärkerkombination einsetzen.				

Die Grundposition variiert

Bereich	Störungsursache	Abhilfe				
System	Z-Phasensignal fehlt während der Berechnung der Grundposition.	Das Z-Phasensignal muß mit der Nockenmitte des Schalters übereinstimmen. Führen Sie eine genaue Referenzierung durch.				
	Schleichganggeschwindigkeit beim Referenzieren zu hoch	Reduzieren Sie die Geschwindigkeit im Bereich des Näherungssensors oder vergrößern Sie den Fangbereich.				
Verdrahtung	Nullage - Sensorsignal flattert	Prüfen Sie den Sensoreingang mit einem Oszillographen. Reduzieren Sie EMV-Störungen, optimieren Sie die Leitungsführung.				
	EMV - Störungen auf Geber- leitungen	Reduzieren Sie EMV-Störungen mit Ferritkerne oder Entstörfilter, durch korrekte Leitungsabschirmung, durch Verwendung von verdrillten Leitungen und räumlich getrennte Stromleitungen.				
	Z-Phasensignal fehlt	Prüfen Sie das Z-Phasensignal mit einem Oszilloskop. Legen Sie CN I/F Pin 14 auf die Steuerungsmasse. Legen Sie den Open Collector auf die Verstärkermasse. Ersetzen Sie den Verstärker.				
	Die Auswertschaltung für das Z-Phasensignal ist fehlerhaft	Prüfen Sie, ob die Stromschnittstellen an beiden Seiten angeschlossen sind. Hat die Steuerung keinen Differenzeingang, müssen Sie den Open Collector (CZ) Ausgang benutzen.				

Ungewöhnliche Motorgeräusche, Vibrationen

Bereich	Störungsursache	Abhilfe				
Einstellung	Verstärkungen sind zu hoch	Reduzieren Sie Parameter 10 (Drehzahlverstärkung) und Parameter 11 (P- Verstärkung). Ändern Sie die Einstellung des Kodierschalters.				
	Die Drehzahl-Glättungszeitkon- stante ist nicht optimal	Erhöhen Sie den Parameter 13 bis das Motorgeräusch auf ein angemessenes Maß reduziert ist, oder benutzen Sie als Richtwert die Einstellung 4.				
Einbau	Resonanz zwischen Maschine und Motor	Verändern Sie den Parameter 14 (Drehmoment-Glättungsfilter) Beobachten Sie das Resonanzverhalten mit einem PC und der PANATERM Frequenzanalyse. Passen Sie auch den Resonanz- filterwert (Parameter 1D) an.				
	Motorlager	Trennen Sie die Motorverbindung zur Mechanik und beobachte Sie Motorlaufgeräusch und Vibration. Tauschen Sie den Motor aus und wiederholen Sie die Prüfung.				
	Geräusche von Schaltrelais, Getriebe, Bremse, Verteiler, Geber usw.	Trennen Sie die Motorverbindung zur Mechanik und beobachter sein Laufverhalten, bauen Sie ggf. einen neuen Motor ein und lokalisieren Sie die Geräuschquelle. Returnieren Sie den Motor zur Reparatur.				

Überlauf bzw. Position nicht erreicht, der Motor wird zu heiß

Bereich	Störungsursache	Abhilfe				
Einstellung	Verstärkungseinstellungen nicht korrekt	Prüfen Sie mit der graphischen Funktion der PANATERM- Software die Verstärkungseinstellungen über die Drehzahlan- zeige (SP) und/oder Drehmomentanzeige (IM). Stellen Sie die Verstärkung neu ein (sh. Seite 40).				
Einbau	Zu hohe Lastträgheit	Beobachten Sie mit der graphischen Funktion der PANATERM- Software den Drehzahlverlauf. Prüfen Sie die Verbindung zwischen Motor und Maschine. Setzen Sie eine stärkere Motor-Verstärker- Kombination ein. Ändern Sie die Getriebeübersetzung.				
	Rattern oder Schlupf	Prüfen Sie die korrekte Montage der Maschinenkomponenten.				
	Umgebung	Überschreitet die Umgebungstemperatur den spezifizierten Wert muß durch Einbau oder Verstärkung eines Lüfters Abhilfe ge- schafft werden.				
	Lüfter defekt Verschmutze Lüftungsöffnungen	Sorgen Sie für einwandfreie Funktion des Lüfters. Reinigen Sie regelmäßig verschmutze Lüftungsöffnungen.				
	Ungeeignete Motor - Verstärker - Kombination	Überprüfen Sie die Leistungsschilder an Motor und Verstärker. Wählen Sie eine geeignete Kombination, sh. Seite 8.				
	Motorlager defekt	Schalten Sie den Strom aus. Trennen Sie die Motorkupplung zur Mechanik, drehen Sie die Motorwelle von Hand um einen eventuellen Lagerschaden festzustellen. Tauschen Sie den Motor aus und wiederholen Sie die Prüfung.				
	Die Motorbremse ist nicht geöffnet	Prüfen Sie die Spannung an den Bremsklemmen. Öffnen Sie die Bremse durch Anlegen von 24VDC.				
	Der Motor läuft nicht (Verschmutz- ung mit Öl, Wasser, Staub usw.)	Verhindern Sie ein Eindringen von Feuchtigkeit, Betrieb mit hohe Temperatur, Öl, Kühlmittel, Staub, Metallpartikel und ähnliches.				
	Der Motor wird trotz aktivierter dynamischer Bremse von außen angetrieben	Prüfen Sie das Ablaufschema, Bewegungsvorgänge und Belastungsstatus. Vermeiden Sie diese Art der Belastung.				

Motordrehzahl ist zu hoch oder zu niedrig

Bereich	Störungsursache	Abhilfe
Einstellung	Die Positionsverstärkung ist zu gering	Erhöhen Sie den Wert von Parameter 10 auf ca. 100
	Skalierung nicht angepasst	Korrigieren Sie den Wert von Parameter 46 (Zähler Geberimpulse), Parameter 4A (Multiplikator Geberimpulse) und Parameter 4B (Nenner des Geberimpulsteilers) sh. ab Seite 87.

Reparatur

Informieren Sie sich bei Ihrem Lieferanten über Reparaturmöglichkeiten.

10. Technischer Anhang

10.1 CE- Konformität, UL-Standards

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Digitale Servoverstärker sind Komponenten, die zum Einbau in Geräte, Maschinen oder Anlagen bestimmt sind. Je nach Gerätebauart sind die EG-Maschinenrichtlinie, die EMV-Richtlinie, die Niederspannungsrichtlinie und eventuell weitere Richtlinien zu beachten. Gegebenenfalls sind zusätzliche Überwachungs-und Schutzeinrichtungen anzubringen, um den nationalen Unfallverhütungsvorschriften zu entsprechen.

Die technischen Daten des Verstärkers, Anschluß und Einstellungen sind bindend und können dem Typenschild sowie der beiliegenden Dokumentation entnommen werden.

Die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes der gesamten Anlage bzw. Maschine ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, daß die jeweilige Einrichtung alle relevanten Bestimmungen der EG-Richtlinien und alle länderspezifischen Unfallverhütungsvorschriften erfüllt.

EMV - Elektromagnetische Verträglichkeit

Die Europäische EMV-Richtlinie bezieht sich hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit auf "Geräte," die elektromagnetische Störungen aussenden und/oder von elektromagnetischen Störungen beeinflußt werden.

- Dieser Verstärker ist eine elektronische Baueinheit, die zum Einbau in Steuergeräte bestimmt ist.
- Dieser Verstärker stellt eine Komponente eines regelbaren Antriebes dar, die zusammen mit weiteren PANASONIC Komponenten und in Verbindung mit anderen Bauteilen eine Maschine, ein Gerät oder ein funktionsfähiges System ergibt.
- Der Endlieferant dieses Systems zeichnet verantwortlich für die Einhaltung der EMV-Richtlinie, der Niederspannungs-Richtlinie, der Maschinen-Richtlinie, sowie für alle geräterelevanten nationalen Sicherheitsbestimmungen des Einsatzortes.
- Wird der Verstärker entsprechend dieser Anleitung installiert und gewartet, werden die Anforderungen der EMV-Richtlinie erfüllt. Besondere Sorgfalt ist erforderlich bei der Auswahl und Installation von:
 - Entstörfilter
 - Abschirm-Maßnahmen
 - Schutzerdung

Niederspannungsrichtlinie


Die Europäische Niederspannungsrichtlinie ist für alle elektrischen Geräte mit einer Nennspannung zwischen 50 V und 1000 V AC und zwischen 75 V und 1500 V DC anzuwenden, die unter normalen Umgebungsbedingungen betrieben werden mit der Zielsetzung, Mensch und Tier vor Schaden zu bewahren. Materieller Schaden ist ebenfalls zu verhindern.

Anwendbare Normen

Bauteil	Normen						
Motor	IEC60034-1		Niederspannungs-				
	EN50178		Richtlinie				
	IEC61800-3	EMV - Bedingungen für drehzahlveränderliche Motoren					
Motor	EN55011	N55011 EMV - Störeinwirkungen auf Industrieausrüstungen					
und	IEC61000-4-2 Immunität gegen elektrostatische Entladungen		EMV-				
Verstärker	IEC61000-4-3	C61000-4-3 Immunität gegen elektromagnetische Felder im RF- Bereich					
	IEC61000-4-4	Immunität gegen Transienten, Burst Test					
	IEC61000-4-5	Immunität gegen Blitzentladungen					
	IEC61000-4-6	Immunität gegen HF- Leitungsstörungen					
	IEC61000-4-11	Immunität bei plötzlichen Stromausfall					

Umgebung

Der Verstärker soll in einem Gehäuse, das nach IEC60664-1 den level 1 bzw. 2 aufweist (IP54), untergebracht werden (level 3 bei Einbau in einer Umgebung mit Hochspannung).



Stromversorgung

Einphasenstrom: 100-115V +10%/-15%, 50-60Hz Einphasenstrom: 200-230V +10%/-15%, 50-60Hz Drehstrom: 200-230V +10%/-15%, 50-60Hz

Die Hilfspannungsversorgung für das Interface muß potentialfrei isoliert sein, nach CE- und EN Standard.

Schutzschalter

Verwenden Sie zwischen Netzeingang und Entstörfilter einen Schutzschalter nach IEC, mit UL-Listung.

Entstörfilter

Um die EMV- Richtlinien zu erfüllen, müssen passende Entstörfilter eingebaut werden. Bei Verwendung mehrerer Verstärker muß am Netzeingang für jeden einzelnen Verstärker ein Entstörfilter vorhanden sein. eingebaut werden. Weiterhin müssen Steuerleitungen und Kabel für die Stromversorgung, Motor und Geber störungsarm gehalten werden. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.

Überspannungsschutz

Der Überspannungsschutz muß vor dem Entstörfilter eingebaut werden.

Achtung:

Wird eine Isolationswiderstandsprüfung mit erhöhter Spannung durchgeführt, muß der Überspannungsschutz und der Servoverstärker abgeklemmt werden.

Schutzerdung

Führen Sie die elektrische Verdrahtung nach den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen durch. An einer einzelnen Erdklemme darf nur ein Schutzleiter angeschlossen werden. Der Servoverstärker stellt zwei Schutzleiterklemmen zur Verfügung.

Verdrahtungsrichtlinien zur Verringerung der elektromagnetischen Beeinflussung (EMV)

Die Servoverstärker wurden für den Betrieb in industrieller Umgebung entwickelt, in der hohe elektromagnetische Störungen zu erwarten sind. Im allgemeinen gewährleistet eine fachgerechte Installation einen gefahrlosen und störungsfreien Betrieb. Sollten dennoch Schwierigkeiten auftreten oder ist die Einhaltung bestimmter EMV - Grenzwerte gefordert, dann sind die nachstehenden Richtlinien zu befolgen.

Stellen Sie sicher, daß alle Geräte im Schrank, die an einen gemeinsamen Erdungspunkt oder eine Erdungsschiene angeschlossen sind, über kurze Leitungen mit großem Querschnitt gut geerdet sind. Besonders wichtig ist es, daß jedes an den Servoverstärker angeschlossene Steuergerät (z.B. ein Automatisierungsgerät) über eine kurze Leitung mit großem Querschnitt mit dem selben Erdungspunkt verbunden ist, wie der Servoverstärker selbst. Es werden flache Leitungen (z.B. geflochtene Leitungen oder Metallschienen) bevorzugt, da sie bei hohen Frequenzen eine geringere Impedanz aufweisen.

Für Steuerkreise sind geschirmte Leitungen zu verwenden. Die Kabelschirme sind an den Leitungsenden beidseitig aufzulegen. Hierzu sollten breitflächige Kabelschellen verwendet werden. Die ungeschirmten Adern zu den Steuerklemmen sind möglichst kurz zu halten.

Die Steuerleitungen sind von den Leistungsleitungen möglichst entfernt zu verlegen, unter Verwendung getrennter Leitungskanäle etc. Bei Leitungskreuzungen soll nach Möglichkeit ein Winkel von 90° hergestellt werden.

Stellen Sie sicher, daß die Schütze in den Schränken entstört sind, entweder durch RC-Beschaltungen im Fall von Wechselspannungsschützen oder durch Freilaufdioden bei Gleichstromschützen, wobei die Entstörmittel an den Schützspulen anzubringen sind. Varistorentstörer sind ebenfalls wirksam. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn die Schütze von dem im Servoverstärker integrierten Relais angesteuert werden.

Für die Motorverbindungen sind geschirmte Kabel mit Drahtgeflecht zu verwenden und die Abschirmung an beiden Enden großflächig zu erden, z. B. mittels geeigneter PG-Verschraubungen oder breitflächige Kabelschellen.

Zur Einhaltung der Normen EN55011 und EN50081 (EMV – Richtlinien) muß ein Filter laut Tabelle eingesetzt werden, um die leitungsgeführten und abgestrahlten Störungen des Servoverstärkers zu reduzieren. Optimale Ergebnisse werden durch eine elektrisch gut leitende Verbindung zwischen Filter und Metallmontageplatte erzielt. Auch ist auf eine gute Erdung der Montageplatte zu achten.

Anschluß Verstärker S-Serie, 1 phasig:


- 1. Entfernen Sie die mit Schrauben befestigte Klemmenabdeckung.
- 2. Führen Sie den Anschluß entsprechend dem nebenstehenden Schaltbeispiel durch.


Achtung: Die Leitung zwischen Netzfilter und Servoverstärker muß verdrillt werden und kürzer als 30 cm sein. Wird eine längere Zuleitung verwendet, muß diese geschirmt und beidseitig geerdet werden.

- Wählen Sie die korrekten Bauteile aus der Tabelle aus.
- 4. Netzspannung und Steuerspannung müssen mit dem jeweiligen Typenschild übereinstimmen.
- 5. Verwechseln Sie die Netzeingangsklemmen (L1, L2, L3) nicht mit den Motorklemmen (U,V,W).
- 6. Erden Sie nicht oder schließen Sie nicht die Ausgangsklemmen (U, V, W) des Servomotors kurz.

Achtung: Die Schutzleiteranschlüsse müssen direkt mit dem Metallgehäuse verbunden werden. Wird der Schutzleiter fälschlicherweise auf die Anschlußklemmenreihe gelegt, wird der Verstärker beschädigt.


- Beschalten Sie die Klemme P nur mit dem Y-Kondensator laut Anschlußplan. Für den Fall, daß der interne Ballastwiderstand nicht ausreicht, kontaktieren Sie bitte die Werksvertretung.
- 8. Die Klemme P führt gefährliche Netzspannung. Berühren Sie diese Klemme nicht.
- 9. Eine Änderung der Drehrichtung des Servomotors durch Vertauschen der Phasen wie bei Induktionsmotoren ist nicht möglich. Achten Sie deshalb auf die Anschlußfarben entsprechend dem Schaltbeispiel.
- 10.Benutzen Sie für die Klemmenanschlüsse nur Crimpverbinder mit Isolierhülsen.
- 11. Achten Sie auf feste Schraubverbindungen aller Schutzleiteranschlüsse. Benützen Sie nur einen gemeinsamen Erdungspunkt für Filter, Verstärker und Servomotor (Kupferdraht min. 1,5 mm²).
- 12.Nach Beendigung der Anschlußarbeiten an der Verstärkerklemmleiste setzen Sie die Schutzabdeckung zurück auf die Klemmleiste und verschrauben sie sorgfältig.
- 13. Montieren Sie Überspannungsableiter an alle mit dem Verstärker verbundenen Schaltrelais, um eventuelle Fehlfunktionen zu verhindern.
- 14. Sichern Sie die Netzzuleitung mit Netzsicherungen ab.





Filter 1-phasig, FS5739-6/07

Nennströme von 1 bis 6A Sehr hohe Gleich- und Gegentaktdämpfung Gute Hochfrequenzdämpfung



Drehstromanschluß:


- 1. Entfernen Sie die mit Schrauben befestigte Klemmenabdeckung.
- 2. Führen Sie den Anschluß entsprechend dem nebenstehenden Schaltbeispiel durch.

Achtung: Die Leitung zwischen Netzfilter und Servoverstärker muß verdrillt werden und kürzer als 30 cm sein. Wird eine längere Zuleitung verwendet, muß diese geschirmt und beidseitig geerdet werden.

- 3. Wählen Sie die korrekten Bauteile aus der Tabelle aus.
- 4. Netzspannung und Steuerspannung müssen mit dem jeweiligen Typenschild übereinstimmen.
- 5. Verwechseln Sie die Netzeingangsklemmen (L1, L2, L3) nicht mit den Motorklemmen (U,V,W).
- Erden Sie nicht oder schließen Sie nicht die Ausgangsklemmen (U, V, W) des Servomotors kurz.

Achtung: Die Schutzleiteranschlüsse müssen direkt mit dem Metallgehäuse verbunden werden. Wird der Schutzleiter fälschlicherweise auf die Anschlußklemmenreihe gelegt, wird der Verstärker beschädigt.

- 7. Beschalten Sie die Klemme P nur mit dem Y-Kondensator laut Anschlußplan. Für den Fall, daß der interne Ballastwiderstand nicht ausreicht, kontaktieren Sie bitte die Werksvertretung.
- 8. Die Klemme P führt gefährliche Netzspannung. Berühren Sie diese Klemme nicht.




- Eine Änderung der Drehrichtung des Servomotors durch Vertauschen der Phasen wie bei Induktionsmotoren ist nicht möglich. Achten Sie deshalb auf die Anschlußfarben entsprechend dem Schaltbeispiel.
- 10.Benutzen Sie für die Klemmenanschlüsse nur Crimpverbinder mit Isolierhülsen.
- 11. Achten Sie auf feste Schraubverbindungen aller Schutzleiteranschlüsse. Benützen Sie nur einen gemeinsamen Erdungspunkt für Filter, Verstärker und Servomotor (Kupferdraht min. 1,5 mm²).
- 12. Nach Beendigung der Anschlußarbeiten an der Verstärkerklemmleiste setzen Sie die Schutzabdeckung zurück auf die Klemmleiste und verschrauben sie sorgfältig.
- 13. Montieren Sie Überspannungsableiter an alle mit dem Verstärker verbundenen Schaltrelais, um eventuelle Fehlfunktionen zu verhindern.
- 14. Sichern Sie die Netzzuleitung mit Netzsicherungen ab


Empfohlener Netzfilter für Leistungen bis 750 Watt: FN 3258-7-45


Filter 3-phasig, FN 3258

Nennströme von 7 bis 30A Extrem hohe Einfügungsdämpfung von 150kHz - 30MHz Hohe Sättigungsfestigkeit bis 50m Motorkabellänge Minimale Grundfläche und geringes Gewicht

Filter	Nenn- Strom [A]	An- schluß Typ	Gewicht [kg]	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	_
FN 3258-7-45	7	45	0,5	190	70	40	160	180	20	4,5	1	M5








Typ-45Anschlußklemmen für Massivdraht 6mm², für Litze 4mm², AWG12.

* ohne Nulleiter

Typ-47Anschlußklemmen für Massivdraht 16mm², für Litze 10mm², AWG 8.



10.3 Haltebremse


Die Haltebremse dient ausschließlich der Erhaltung einer bereits erreichten Position, zB. senkrecht bewegliche Lasten werden bei Stromausfall am Absinken gehindert.



Benützen Sie die Haltebremse keinesfalls zum Abbremsen von Maschinenbewegungen, sie wird dadurch unbrauchbar.

Anschlußbeispiel

Das Anschlußbeispiel zeigt das Lösen der Haltebremse mit dem BRK-OFF Signal des Verstärkers.



Hinweis

- 1) Die Bremsspule kann beliebig gepolt werden.
- 2) Die Spannungsversorgung für die Bremsspule muß kundenseitig erfolgen. Benutzen Sie keinesfalls die Steuerspannung VDC vom Servoverstärker.
- 3) Installieren Sie eine Funkenlöschkombination über die Bremsspule, sodaß die durch das Ausschalten entstehende Induktionsspannung abgeleitet wird. Falls Sie nur eine Diode dafür benutzen, nehmen Sie in Kauf, daß der Servomotor nach Freigabe der Haltebremse erst mit Verzögerung wieder anläuft.
- 4) Benützen Sie daher eine Funkenlöschkombination, max. 30V, 50 mA.

Haltebremse lösen: BRK-OFF

Beachten Sie das Timing- Diagramm bei Freigabe der Haltebremse, z.B. nach Power-on oder nach einem Servo-off Fehler.

Die Zeitverzögerung bei Aktivierung der Haltebremse, z.B. wenn sich der Motor in einem nicht erregten Zustand befindet (Servo-off, Fehlerstatus) wird in Parameter 6B eingestellt (sh. Parameter Seite 94).

Hinweis

- 1) Die Haltebremse kann ein Geräusch verursachen, das jedoch unbedenklich ist.
- Führt die Bremsspule Strom (bei BRK-OFF), kann ein Magnetfeld am Ende der Achsen austreten und in der Nähe angeordnete, magnetisch empfindliche Bauteile (z.B. magnetische Sensoren) beeinflussen. Treffen sie entsprechende Vorkehrungen.

Haltebremse, Technische Daten

Motor- Typ	Nenn- Leistung	Losbrech- Moment min. (N x m)	Rotor- Trägheit x 10 ⁻⁴ (kg x m²)	Verzögergs- Zeit max.(ms)	Lüftzeit max.(ms) *1)			Wärme- Leistung pro Bremsung max.(J)	Gesamte Wärme- Leistung max.(x10³J)
MUMS	30W -100W	0,29	0,003	25	20	0,26	1 VDC	39,2	4,9
	200W, 400W	1,27	0,03	50	15	0,36	oder mehr	137	44,1
	750W	2,45	0,09	60		0,43		196	147

^{*1)} Die Lüftzeit bezieht sich auf eingebaute Funkenlöschkombination.

Hinweis:

Die Erregerspannung muß innerhalb 24 VDC ±10% liegen.

Tabellenwerte sind Nennwerte, Ausnahme: Losbrechmoment, Öffnungsspannung und Erregerstrom.

Das Bremsspiel ist werksseitig auf ±1° eingestellt.

10.4 Ballastbremse

Die Ballastbremse dient ausschließlich zur Notabschaltung (NOT-AUS), ansonsten wird die Ballastbremse unbrauchbar.

♦ VERBOT

Motor-Start/Stopp darf keinesfalls mit Servo-On/Off erfolgen

Die Ballastbremse darf nur kurzzeitig aktiviert werden. Nach einer Bremsung muß der Motor mindestens 3 Minuten lang abgeschaltet werden.


Die Ballastbremse wird noch in folgenden Fällen aktiviert:

- 1) Servo-Off
- 2) Fehlerabschaltung (Schutzfunktion)
- 3) Ein Endschalter wurde aktiviert

Die Ballastbremse kann während einer Verzögerung oder nach Motorstopp benützt werden, oder auch für Freilauf deaktiviert werden. Setzen Sie dazu die entsprechenden Parameter.


■ Fehlt die Versorgungsspannung für den Verstärker, ist die Ballastbremse aktiv.

1) Verzögerung und Stopp bei Aktivierung von Servo-OFF, Parameter 69




D B: Ballastbremse (Dynamic Brake)

2) Verzögerung und Stopp bei Fehlerabschaltung (Schutzfunktion), Parameter 68




3) Verzögerung und Stopp bei aktivierten Endschalter (Vor-Rücklauf) Parameter 66



D B: Ballastbremse (Dynamic Brake)

10.5 Timing Diagramme


nach Power ON (Servo-On Signal erhalten)



Hinweis:

*1) Servo ON ist mechanisch mit Endschalter eingeschaltet aber noch nicht gültig.

nach Störungseintritt (während Servo-On)




Hinweis:


^{*1)} Wert "t1" ist der Parameterwert 6B oder kürzer; das ist die Zeit, bis der Motor ca. 30U/min erreicht hat.

^{*2)} Zum Einsatz der Ballastbremse nach einem Störereignis siehe auch Parameter 68 und Seite 71.

nach Störungsquittierung (während Servo-On)



Servo ON/OFF (bei Motorstopp)




Hinweis:


- *1) Wert "t" hängt vom Wert des Parameters 6A ab.
- *2) Zum Einsatz der Ballastbremse bei Servo OFF siehe auch Parameter 69 und Seite 69.

Servo ON/OFF bei Motorlauf

mit Servo-On Vorgabe:




mit Servo-OFF Vorgabe:



Hinweis:

- *1) Wert "t1" ist der Parameterwert 6B oder weniger; das ist die Zeit, bis der Motor ca. 30U/min erreicht hat.
- *2) Während einer Verzögerung wird Servo ON erst nach Motorstopp aktiv, selbst wenn zwischendurch Servo ON gegeben wurde.
- *3) Zum Einsatz der Ballastbremse bei Servo OFF siehe auch Parameter 69 und Seite 69.

10.6 Zulässige Belastung der Motorwelle



Motor-	Nenn-		Statisch	Dynamisch			
Serie	Leistung	Radialkraft	Axialkı	raft (P _{AB})	Radialkraft	Axialkraft	
		$P_{R}(N)$ $P_{A}(N)$ F		P _B (N)	$P_{R}(N)$	(P _A oder P _B) (N)	
MUMS	30W	147	88	117,6	49	29,4	
	50W ; 100W				68,6	58,8	
	200W ; 400W	392	147	196	245	98	
	750W	686	294	392	392	147	


^{1 (}kgf) = 9.8 (N)

10.7 Beispiel für Referenzfahrt

Bei einer Referenzfahrt hält der Motor an der Referenzposition nur dann, wenn vor dem Initialisierungssignal (Z-Phase) eine erhebliche Drehzahlreduzierung vorgenommen wurde. Legen Sie den aktiven Bereich des Näherungssensors so, daß eine ausreichende Reduzierung der Motordrehzahl stattfinden kann.

Beispiel:

Die Drehzahlreduzierung beginnt mit Näherungssensor ON und der Motor stoppt mit der ersten Z-Signal-flanke (Referenzposition).




10.10 Parameter - Details

Parameter zur Auswahl von Funktionen

Nr.	Parameter	Wert		Funktion				
00	Achsen-Adresse	0 bis 15 [1]	Sind mehrere Achsen im Einsatz, muß der Verstärker dem Leitsystem (z.B. PC) die aktuelle Achsenadresse übermitteln. Sie wird mit diesem Parameter eingestellt.					
02	Betriebsart	0 bis 1		\/t	Datwishoom			
			V	Vert	Betriebsart			
		[0]		0	Positionssteuerung			
			1 Festdrehzahlsteuerung					

- Einfache Einstellung der Festdrehzahl mit Kontakte, z.B. Wählschalter.
- Bis zu 4 Festdrehzahlen können mit den Parametern 53-56 vorgegeben werden.







- 4 Festdrehzahlen werden mit den Schaltkontakten Nr.4 und Nr.6 vorgegeben:
- 1) DIV/INTSPD1 (CN I/F pin6) Festdrehzahlschalter 1
- 2) CL/ INTSPD2 (CN I/F pin4) Festdrehzahlschalter 2

Festdrehzahl	DIV/INTSPD1 pin6	CL/INTSPD2 pin4
1. Drehzahl Par. 53	offen	offen
2. Drehzahl Par. 54	zu	offen
3. Drehzahl Par. 55	offen	zu
4. Drehzahl Par. 56	zu	zu

Parameter zur Auswahl von Funktionen, Fortsetzung



Parameter zur Auswahl von Funktionen, Fortsetzung



Parameter zur Auswahl von Funktionen, Fortsetzung

Nr.	Parame	ter	Wert			Funktion				
06	Stillstand Regelui		0 bis 1 [0]		ung bzw.Deaktivierung der Stillstandsregelung erfolgt EROSPD, CN I/F Pin5.					
		Wert	1	I	Funktion ZEROSPD - Eingang CN I/F Pin26					
		0			sregelungs-Eingang ist dea Stillstandsregelung des Se					
		1			Stillstandsregelung ist freig htet wird, wenn zu COM- g		Drehzahleingang			
07	Drehzahl-A Verhältnis		0 bis 9 [3]		espannung (SP: MON pin gestellt werden (aktuelle					
	Wei	rt	SP Si	gnal	Verhältnis Anze	eigespannung zu	Motordrehzahl			
	0			<u> </u>		6V / 47 U/min				
	1		Aktue	elle		6V / 187 U/min				
	2		Moto			6V / 750 U/min				
	3		Drehz	zahl		6V / 3000 U/min				
	4				1	,5V / 3000 U/min				
	5					6V / 47 U/min				
	6		Vorga	he-		6V / 187 U/min				
	7		Drehz		6V / 750 U/min					
	8				6V / 3000 U/min					
	9				1,5V / 3000 U/min					
08	Drehmom Anzeige (0 bis 5 [0]		gespannung (IM: CN MON pin2) im Verhältnis zur Drehmoment nzahl der Positionsfehlerimpulse kann hier eingestellt werden.					
	Wei	rt	SPM S	ignal	I Skalenendwert					
	0		Drehmo	oment	3V / 100% Nennmoment					
	1					3V / 31 Impuls	se			
	2					3V / 125 Impulse				
	3	P	ositionie) Impu			3V / 500 Impulse				
	4		Шри	156		3V / 2000 Impuls				
	5				3V / 8000 Impulse					
09	Störung Meldur		0 bis 5 [2]		efunktionen der Drehmo CN I/F Pin 12.	mentbegrenzun	gs-Störmeldungen,			
	Wei	rt		Funktion		Signal Symbol	Bemerkung			
	0	Dı	rehmom	ent innerh	alb Limit	TLC				
	1	St	illstands	überwach	ung (siehe auch Par 61)	ZSP				
	2	St	örungsa	uslösung		WARN ALL	Weitere Einzelheiten			
	3	Re	egenera	tivleistung	überschritten	WARN REG	finden Sie im Abschnitt Stecker CN I/F, Seite 24			
	4	St	Störungsauslösung		Überlastung	WARN OL	Stecker ON 1/1, Selte 24			
	5	OI	hne Fun	ktion, jedo	och angezeigt	WARN BATT				
0C	Baudra	te	0 bis 2	Wert		D. 1 (D0000				
	RS232		[2]			Baudrate RS2320	,			
			-	0		2400 bps				
				1		4800 bps				
				2		9600 bps				
	n Klammern	F 1 \/								

Verstärkungs-und Filterparameter für Echtzeit-Autotuning im Betrieb

Nr.	Parameter	Wert	Einheit	Funktion
10	1. Positions- Verstärkung	10 bis 2000 [50]	1/s	Stellt das Positionierungs - Ansprechverhalten ein. Je höher die Verstärkung, desto schneller die Positionierung.
11	1.Drehzahl- Verstärkung P- Anteil	1 bis 3500* [100]	Hz	Bestimmt das Gesamtverhalten des Servosystems. Stellen Sie die Verstärkung so hoch wie möglich ein. Ist die Einstellung von Par.20 richtig wird die Einheit Hz.
12	1.Drehzahl- Verstärkung I - Anteil	1 bis 1000 [50]	ms	I-Anteil der Drehzahlverstärkung. Je kleiner der Wert, desto schneller geht der Drehzahlfehler beim Stoppen auf null. Der Wert 1000 deaktiviert den I-Anteil.
13	1.Drehzahl- Glättungs- Zeitkonstante	0 bis 5 [4]	-	Zeitkonstante des Drehzahltiefpassfilters, der das Gebersignal zum Drehzahlsignal konvertiert. Je höher der Wert, desto geringer sind die Motorgeräusche.
14	1. Drehmoment- Glättungs- Zeitkonstante	0 bis 2500 [50]	0,01 ms	Zeitkonstante des Drehmomentverzögerungssignales. Dient zur Geräuschreduzierung von Drehschwingungen.
15	Drehzahl- Optimalwert- Steuerung	0 bis 100 [0]	%	Bei 100% wird der Positionierfehler nahezu null, wenn der Motor mit konstanter Drehzahl läuft. Hohe Werte ergeben eine schnelle Positionierung, können aber auch zum Überlaufen führen.
16	Optimalwertfilter- Zeitkonstante	0 bis 6400 [0]	0,01 ms	Zeitkonstante des Optimalwertfilterverzögerungssignales. Dient zur Reduzierung von Über- bzw. Unterschreitung der Geschwindigkeit und zur Vermeidung von Rattern beim Positionieren.

Verstärkungs- und Filterparameter für Echtzeit-Autotuning im Betrieb, Fortsetzung

Nr.	Parameter	Wert	Einheit	Funktion
18	2. Positions- Verstärkung	10 bis 2000 [100]	1/s	Dieser Verstärker stellt zwei Parametersätze für Verstärkungen und Zeitkonstanten zur Verfügung.
19	2.Drehzahl- Verstärkung P- Anteil	1 bis 3500 [100]	Hz	Funktionen und Bedeutungen entsprechen genau den bereits beschriebenen 1. Parametersätzen.
1A	2.Drehzahl- Verstärkung I - Anteil	1 bis 1000 [50]	ms	Zum Umschalten zwischen 1. und 2. Parametersatz siehe Seite ab 40, 47.
1B	2.Drehzahl- Glättungs- Zeitkonstante	0 bis 5 [4]	-	
1C	2. Drehmoment- Glättungs- Zeitkonstante	0 bis 2500 [50]	0,01 ms	
1D	Kerbfrequenz	100 bis 1500 [1500]	Hz	Frequenzeinstellung des Kerbfilters zur Resonanzunterdrückung. Das Frequenzverhalten des Maschinensystemes läßt sich mit der Frequenzanalyse der PANATERM Software ermitteln. Der Wert 1500 deaktiviert den Kerbfilter.
1E	Kerbfilter- Resonanzbreite	0 bis 4 [2]	-	Einstellung der Kerbfilterbreite zur Resonanzunterdrückung. Normalerweise wird Wert 2 eingestellt.
1F	Drehmoment- Filter	0 bis 8 [8]	-	Einstellung der Zeitkonstante für das Drehmomentfilter. Je kleiner der Wert, desto größer die Störungsunterdrückung*1). Der Wert 8 deaktiviert den Drehmomentfilter.
	*1) Die Laufge	räusche	des Mo	tors erhöhen sich ie kleiner der Wert von Parameter 1F gewählt

^{*1)} Die Laufgeräusche des Motors erhöhen sich je kleiner der Wert von Parameter 1F gewählt wird. Empfehlenswert ist, bei der Einstellung mit einem kleinen Wert zu beginnen und anhand des Geräusches einen höheren Wert zu wählen.

[■] Um die Drehmomentstörgröße zu berechnen, muß der Trägheitsfaktor (Pr20) bekannt sein. Ist die Lastträgheit bekannt, berechnen Sie den Trägheitsfaktor und übernehmen Sie diesen Wert in den Parameter 20. Ist die Lastträgheit nicht bekannt, führen Sie ein Autotuning durch, wodurch der Eintrag in Parameter 20 automatisch erfolgt.

Parameter für Echtzeit-Autotuning im Betrieb

Nr.	Parameter	Wert	Einheit		Funktion	
20	Trägheits- Faktor	0 bis 10000 [100]	%	Verhältnis Lasttr Paramete	ägheit zu Rotorträgheit: rwert20= Lastträgheit x 100 [%]	
				Eine Änderungam Kodierschalter verändert auch Parameterwert20. Der Trägheitsfaktor kann anhaltsweise über Autotuning gewonnen werden. Der Eintrag in Parameter 20 erfolgt dabei automatisch. Wurde der Parameterwert 20 richtig eingestellt, ist die Maßeinheit der Parameterwerte 11 und 19 (Hz). Ist der Parameterwert 20 größer als die wirkliche Lastträgheit, wird die Maßeinheit ebenfalls größer. Ist der Parameterwert 20 kleiner als die wirkliche Lastträgheit, wird die Maßeinheit ebenfalls kleiner.		
21	Betriebs- Autotuning	0 bis 3 [0]	-	Einstellen der So dem Betriebs-A	chwankungsverhaltens der Lastträgheit während utotuning.	
	Wert	Betriebs	- Echtzei	t - Autotuning	Schwankungsverhalten der Lastträgheit	
	0		Deaktiv	/iert		
	1			Vereinzelte Schwankungen		
	2		Freigege	eben	Langsame Schwankungen	
	3				Schnelle Schwankungen	
				auf Belastungsä	eter 21 - Werte ergeben eine schnellere Reaktion nderungen, jedoch besteht die Gefahr, daß der er wird. Normale Werte sind 1 oder 2.	
22	Maschinen- Steifigkeit Echtzeit-Betrieb Autotuning	0 bis 9 [2]	-	Maschinensteifigkeit für Echtzeit-Betriebs-Autotuning: Niedrig \leftarrow Maschinensteifigkeit \rightarrow Hoch Niedrig \leftarrow Servo-Verstärkung \rightarrow Hoch Pr22 0 • 1 \leftarrow \rightarrow 8 • 9 Niedrig \leftarrow Reaktion \rightarrow Hoch		
				tigen Beschleun gung oder Körpe	Wird plötzlich ein hoher Wert gesetzt, kann das zu einer schlagarigungen führen mit der Gefahr einer Beschädierverletzung. Beginnen Sie daher mit niedrigen bachten Sie genau das Verhalten der Maschine.	

Umschalten in den 2. Verstärkungsparametersatz

Nr.	Paran	neter	Bereich	Einheit	it Funktion		
30	Verstärl wech	rsel	0 bis 1 [0]	-		l zwischen PI- und P-Be n 1. und 2. Verstärkung.	etrieb oder
	2.Param	arametersatz			Wert	Wert Verstärkungswahl und Umschaltung	
					0	Fixiert auf 1. Verstärkung Umschalten zwischen PI-	- und P-Betrieb möglich *1)
					1	Umschalten zwischen 1. u	und 2. Verstärkung möglich *2)
					*1) Vers	tärkungseingang CN I/F	pin 5 :
					Ve	rstärkungs - Eingang	Positionsverstärkung
						COM - offen	PI- Betrieb
						COM - geschlossen	P - Betrieb
						chten Sie die Einstellbed chen der 1. und 2. Verstä	ingungen zum Umschalten ärkung.
31	1 Positions- 0 bis 8 Steuerungs- [0] Auswahl		-	Bedingungen zur Verstärkungsumschaltung im Positionsmodus können hier gewählt werden.			
	Wert			В	edingung	sauswahl Verstärkungsums	schaltung
	0	1. Verst	ärkung				
	1	2. Verst	ärkung				
	2		tärkungsa tzt werde		rfolgt am (GAIN Schalteingang mit ON	N. Parameter 30 muß auf Wert 1
	3*	2. Vers	tärkung m	nit größer	er Drehmo	omentänderung	
	4*	1. Verst	ärkung				
	5*					hländerung	
	6*	2. Verst	tärkung m	nit größer	em Positio	nierfehlerbereich	
	7*	2. Verstärkung mit Ausgabe des Positionsbefehles 2. Verstärkung mit 1 oder mehrerer Positionsfehlerimpulse im 166 µs Bereich					
	8*	Verstärkung ohne "in Position" Verstärkung mit mehr Positionsfehlerimpulse als in Parameter 60 eingestellt.					er 60 eingestellt.
	* sh	. Seite 1	08 und10	9			

Umschalten in den 2. Verstärkungsparametersatz, Fortsetzung

Nr.	Parameter	Bereich	Einheit	Funktion
32	Positions steuerg. Auswahl- verzögerung	0 bis 10 000 [0]	x166µs	Auswahlverzögerung zwischen 1. und 2. Verstärkung wenn der vorgegebene Status von Pr31 verlassen wird, siehe Seite 84.
33	Positions steuerg. Schaltschwelle	0 bis 10000 [0]	-	Dieser Parameter ist freigegeben, wenn Pr31 auf 3, 5 oder 6 gesetzt ist. Die Schaltschwelle bestimmt den Zeitpunkt der Umschaltung zwischen der 1. und 2. Verstärkung.
34	Positions steuerg. Schalthysterese	0 bis 10000 [0]	-	Parameter 33 bestimmt den Schaltbereich. Das Beispiel zeigt die Einstellung des Pr32 (Verzögerung), Pr33 (Schaltschwellen) und Pr34 (Hysteresis) Pr33 1.Verstärkung Pr32 Hinweis: Parameterwerte 33 und 34 sind Absolutwerte.
35	Positions- Verstärkungs- Stufen	0 bis 10000 [0]	(Wert+1) x166µs	Stufenförmige Verstärkungsumschaltung, nur gültig für die aktivierte 2. Verstärkung. Beispiel: Kp2(Pr10) Pr35= 1.Verstärkung Liverstärkung Liverstärkung Liverstärkung Liverstärkung Benutzen Sie diesen Parameter nur, wenn von einer kleineren Verstärkung auf eine größere Verstärkung (von Kp1 auf Kp2) gewechselt werden muß. Damit wird eine plötzliche Kraftentwicklung abgeschwächt. Setzen Sie mehrere Schritte mit einem kleineren Wert als Kp2 minus Kp1.

Positionier-Parameter

Param	neter	Bereich		Funktion								
Geberir Multipli		0 bis 4 [4]				erimpuls-Multiplikators (phasenversetzter Impuls) 0 oder 2).						
				Wert Multiplikationsfaktor (phasenversetzter Impuls)					5)			
				0 x 1								
				3, 4				X				
				0, 4				^				
Geberir Invertie		0 bis 3 [0]	Geb		ulse wer			als Tak	t oder a			
IIIVerue	siung	[U]		Wert		Takt-S					- Signal	
				0		Nicht Inve					nvertier nvertier	
				2		Nicht Ir					ertiert	
				3		Inve	rtiert			Inve	ertiert	
Geberir Mod		0 bis 3 [1]			3 versc zu Vers		e Gebe	rimpuls	modi e	ingeste	ellt wer	den (von
Wert	Geb	erimpuls	Modus		Signal		Linksla	auf			Rechtsla	auf
0 oder 2		enversch Modus he auch		r	TAKT DATEN	A <u>-Pha</u> : B <u>-Pha</u> B	se ↔ t1 t'	t1 H 1 Ift der A-Pharoraus	ase	t1 t1 B-Phase	t1 ↔ Iäuft der A- 90° nach	Phase
[1]	Lin	ks - Rech Modu:			TAKT DATEN	_	t2 t2		t2	t2 t2		_
3	-		akt / Daten - Modus		TAKT DATEN	t6	t4 t5	"H"	**************************************	t4 t5	" <u>L</u> "	t6
I/F	Maximale Frequenz und I/F Interface für Takt-/Datenpulseingang		Ma	ax.erla Freque	ubte nz		Minim	nale Zeit	1		 •	
			•	•	ekunde)	t ₁	t 2	t ₃	t 4	t ₅	t 6	
	ne driver			500 kpj		2	1	1	1	1	1	
Ope	en collect	or	:	200 kpj	os	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	I

Positionier - Parameter, Fortsetzung

Nr.	Param	neter	Bereich	ich Funktion						
44	Ausgangs pro Umd (CN I/F Pi	rehung	0 bis 16384 [2500]	ausgegeben werden. Skalieren der benötigten Impulse pro Umdrehung						
45	Ausgangs Invertice	erung	[0]	Dreht der Motor CW, eilt das A-Phasensignal dem B-Signal voraus. Dreht der Motor CCW, läuft das A-Phasensignal dem B-Signal hinterher.						
		Sie Korii	ien das v	Verhältnis der Phase B zu A durch Invertieren der Logik ändern. Rechtslauf Linkslauf						
		Wert	A- Phas							
		0		se (OB)						
		1		se (OB)						
Para				g der Steuerimpulszahl (Param.46 bis 4B)						
46	Zähler d Geberte		1 bis 10 000 [10 000]	Steuerimpulsteiler (elektronisches Getriebe) Zweck: 1) Motorgeschwindigkeit und Verfahrenswege lassen sich per Pulsvorgabe						
47	Zähler d Geberte		1 bis 10 000 [10 000]	(Anzahl der Pulse) einstellen.2) Die effektive Frequenz der Steuerimpulse läßt sich durch diese Skalierungsmöglichkeit erhöhen, wenn dies der Pulsgenerator der Steuerung nicht ermöglicht.						
4A	Zählermul des Gebe	•	0 bis 17 [0]	Blockdiagramm der Skalierungsfunktion:						
4B	B Divisor 1 bis des Geberteilers 10 000 [10 000]			Steuerpuls Zähler des 1. Geberteilers (Pr46) Zähler des 2. Geberteilers (Pr47) Rückimpuls Rückimpuls 10000P/U						
				*1) Wählen Sie den 1. oder 2. Zähler durch Umschalten des skalaren Einganges (DIV: CN I/F pin 6).						
				DIV aus Auswahl 1. Zähler (Parameter 46) DIV ein Auswahl 2. Zähler (Parameter 47)						

Werte in Klammern [] = Voreinstellung. Vorzugswerte für Parameter 46 bis 4B finden Sie auf der nächsten Seite.

Positionier - Parameter, Fortsetzung

Nr.	Parameter	Bereich		Funktion				
46 bis 4B			Beispiel: Ausgangspunkt ist eine Motorumdrehung mit der Geberauflösung (f) und einem Skalierverhältnis von 1. Eine Geberauflösung von 10000 P/U ergibt bei einem Skalierverhältnis von 2 ein f=5000 Pulse; ist das Skalierverhältnis 1/4, wird f=40000 Pulse für eine Motorumdrehung. Setzen Sie Parameter 46, 4A und 4B so, daß der interne Skalierungsbefehl (F) der Geberauflösung 10000 P/U entspricht. F=f x (Pr46 x 2 ^{Pr4A}) / Pr4B = 10000 F = Interne Geberimpulszahl für eine Motorumdrehung f = Geberimpulszahl für eine Motorumdrehung					
			Geberauflösung	10000 (2500 P/U x 4)				
			Beispiel 1) Geberimpulse (f) = 5000 für eine Umdrehung $ \frac{Pr46 \times 2^{Pr4A}}{Pr4B} = \frac{10000 \times 2^{0}}{5000} $					
			Beispiel 2) Geberimpulse (f) = 4000 für eine Umdrehung $\frac{Pr46 \times 2^{Pr4A}}{Pr4B} = \frac{2500 \times 2^{0}}{5000}$					
			Siehe auch Seite 36					


Positionier - Parameter, Fortsetzung

Nr.	Parameter	Bereich	Funktion					
4C	Ruckbegrenzung	0 bis 7 [1]	Dieser Filter ist ein Eingangsverzögerungsfilter und wirkt nach dem Skalieren des Geberimpulses.					
	Die Ansteuer a) bei große	von ruck rung wird m Skalie	cartigen Motorlauf, ausgelöst durch ungleichmäßige Ansteuerung. zu grob: rverhältnis (10 x oder größer) eberfrequenz					
			Die Zeitkonstante des Filters wird in 8 Stufen in Parameter 4C gesetzt.					
			Wert Zeitkonstante					
			0 Keine Ruckbegrenzung					
			1 Kleine Zeitkonstante					
			bis					
			7 Große Zeitkonstante					
4D	Positionsfehler- Zähler	0 bis 1 [0]	Der Positionsfehlerzähler kann mit einem CL-Signal an CN I/F pin 4 gelöscht werden.					
	löschen		Wert Bedingung					
			0 Löschen mit low Signal *1)					
			1 Löschen mit Anstiegsflanke					
			*1) Min. 100 µs Pulsweite des CL- Signales. CL pin 4 min. 100 µs					


Parameter zur Drehzahlvorgabe, Fortsetzung

Nr.	Parameter	Bereich	Funktion			
53	1.Festdrehzahl	-10000 bis10000 [0]	Festdrehzahleinstellungen werden in U/min gegeben, vorausgesetzt, daß Parameter 02 auf Festdrehzahlvorgabe gesetzt ist. Nachfolgende Vorzeichen beziehen sich auf Drehrichtungsvorgaben:			
54	2. Festdrehzahl	-10000 bis10000 [0]	Drehzahlen innerhalb der Motorspezifikation liegen standardmäßig			
55	3. Festdrehzahl	-10000 bis10000 [0]	bei 4500 - 5000 U/min.			
56	4. Festdrehzahl	-10000 bis10000 [0]				
58	Hochlauf- Zeit	0 bis 5000 [0]	Dem Drehzahlbefehl kann eine Hochlauf-und Verzögerungszeit zugeordnet werden.			
59	Verzögerungs- Zeit	0 bis 5000 [0]	Eine Soft-Hochlauf-und Verzögerungsrampe kann auch durch Vorgabe von stufenweisen Festdrehzahlen erreicht werden, sh. vorherige Seite.			
	Drehzahl Drehzahl ta		t _d Pr 58 x 2 ms / 1000 Upm t _d Pr 59 x 2 ms / 1000 Upm			

Parameter zur Drehzahlvorgabe, Fortsetzung




weitere Parameter



weitere Parameter, Fortsetzung

Nr.	Param	eter	Bereich		Funktion				
63	Positi Feh		0 bis 32767	Ansprechsch Fehlerzähler	nwelle für Positionierfehlerbeg impulse.	grenzung anhand von			
	Berecl	Berechnen Sie den Parameterwert wie folgt:							
			Para	ameterwert =	Anzahl der Fehlerbegrenzur 256	ngsimpulse			
	Wird e	Hinweis: Wird eine kleine Positionsverstärkung eingesetzt und Parameterwert 63 ist sehr klein, kann die Positionsfehlerlimit-Schutzfunktion ausgelöst werden, obwohl kein Fehler vorliegt.							
64	Positi Feh unterdr	ler	0 bis 1 [0]	Der Positions	sfehlerschutz kann unterdrüc	kt werden.			
	unterar	delleri	Wer	t	Positionsfehlers	chutz			
			0		Positionsfehlersch	utz aktiv			
			1	Deaktiviert. zahl übersc	Der Motor läuft weiter, auch we hritten wird.	nn die in Pr63 gesetzte Puls-			
66	Ballastbremse 0 bis 1 bei Überlauf [0] unterdrücken			Drehzahlreduzierung nach Überlauf: CCWL: CN I/F pin8 bzw. CWL: CN I/F pin7 wurde aktiviert.					
	Wert			Motorsteuerur	ng bei Drehzahlreduzierung und	nach Stopp			
	0		Illastbremse (DB) wird aktiviert und der Motor stoppt. Nach dem Stopp wird die Ballast- e wieder gelöst.						
	Der Motor läuft ohne Ballastbremse aus. Nach dem Stillstand bleibt der Motor frei (ungebremst).								
68	Ablauf bei 0 bis 3 C			Definiert den	Bremsvorgang nach Auslöse	en einer Schutzfunktion.			
	10/			Vorg	jang	Inhalt des			
	Wert		Beim Ver	zögern	Nach Motorstopp	Positionsfehlerzählers			
	0		DB		DB	Gelöscht			
	1		Freila		DB	Gelöscht			
	2		DB	+	Frei, keine DB	Gelöscht			
	3		Freila		Frei, keine DB	Gelöscht			
	DB=Ballastbremse wirksam (Dinamic Brake) Siehe auch Timing Diagramme ab Seite 71.								
69	Ablau Servo-		0 bis 7 [0]	Bestimmt folgende Abläufe nach Servo-OFF (SER-ON Signal an CN I/F pin2): 1) Ablauf während der Verzögerung und nach Motorstopp 2) Löschen des Positionsfehlerzählers Funktionen dieses Parameters sh. auch Seite 69 Dynamic brake. Siehe auch Timing Diagramme ab Seite 73.					

weitere Parameter, Fortsetzung




10.9 Zubehör

Kabel für S-Serie


Bild	Motortyp	Kabel	Teile - Nr.
2-1	MUMS30 -750W	Geberkabel (2500 P/U, 11- Draht) für Inkrementalgeber	MFECAO**OEAA
3-1		Motorkabel	MFMCAO**OAEB
4-1		Bremskabel	MFMCBO**OGET

Inkrementalgeber - Kabel




L (m)	Teile - Nr.		
3	MFECAO03OEAA		
5	MFECAO05OEAA		
10	MFECAO10OEAA		
20	MFECAO20OEAA		

Motor - Kabel



L (m)	Teile - Nr.		
3	MFMCAO03OAEB		
5	MFMCAO05OAEB		
10	MFMCAO10OAEB		
20	MFMCAO20OAEB		

Motor-Brems-Kabel



L (m)	Teile - Nr.			
3	MFMCBO003OGET			
5	MFMCBO05OGET			
10	MFMCBO10OGET			
20	MFMCBO20OGET			

Stecker für Monitor, Teile Nr. DVOP2880

Bezeichnung	Teile - Nr.	Menge	Hersteller	Bemerkung
Stecker 3-polig	51004-0300	1	MOLEX	für CN MON
Steckerstifte	50011-8100	3		(3-polig)

Stiftbelegung CN MON:

3 2 1

GND IM SP

Sicht von vorne



Einpresswerkzeug (kundenseitig): Nr. 57032-5000 MOLEX. Führen Sie die Verdrahtung wie auf Seite 17 angegeben durch.

Stecker für die Stromversorgung des Verstärkers, Teile Nr. DVOP2870

Bezeichnung	Teile - Nr.	Menge	Hersteller	Bemerkung
Stecker 10-polig	5557-10R-210	1	MOLEX	für Verstärker POWER
Steckerstifte	5556PBTL	4		(10-polig)

Stiftbelegung CN POWER:

	J P			
10	9	8	7	6
L1	(NG)	L2	(NC)	L3
5	4	3	2	1
p	(NC)	В	(NC)	8

Sicht von vorne



Einpresswerkzeug (kundenseitig). Führen Sie die Verdrahtung wie auf Seite 17 angegeben durch. NC-Kontaktplätze dürfen nicht belegt werden!

Steckersatz für Servomotor und Geber, Teile Nr. DVOP2900

Motore: MUMS 30W bis 750W, Geber: 2500 P/U 11 Draht.

Bezeichnung	Teile - Nr.	Menge	Hersteller	Bemerkung
Stecker	10120-3000VE	1	3M	für CN SIG
Steckergehäuse	10320-52A0-008	1		(20-polig)
Stecker 15-polig	172163-1	1	AMP	für Geberkabel
Steckerstifte	170365-1	15		(15-polig)
Stecker 4-polig	172159-1	1	AMP	für Motorkabel
Steckerstifte	170366-1	4		(4-polig)
Stecker 6-polig	5557-06R-210	1	MOLEX	für Motorstecker
Steckerstifte	5556PBTL	4		(6-polig)


Verwendung äquivalenter Stecker, Steckergehäuse und Stifte auch von anderen Herstellern möglich.

1) Einpresswerkzeuge (kundenseitig):

96

für	Teile - Nr.	Hersteller	Kabel	
Geberkabel	755330-1	AMP		
Motorkabel	755331-3	Aivii		
Motorstecker	57026-5000	MOLEX	UL 1007	
Motorstecker	57027-5000	WOLLX	UL 1015	


2) Stiftbelegung Geberstecker an Motor (CN SIG), Sicht auf Lötseite:



Stift 20 FG muß mit der Kabelschirmung belegt werden.

3) Stiftbelegung Geberkabel


1	2	3	4	5
A	Ā	В	В	Z
6	7	8	9	10
Z	(NC)	(NC)	(NC)	(NC)
11	12	13	14	15
RX	ĦΧ	+5V	OV	FG



Sicht von vorne


4) Stiftbelegung Motorkabel

ei 🗀	
1	2
U	V
3	4
W	E



5) Stiftbelegung Motorstecker

cker		
6	5	4
W	(NC)	٧
3	2	1
E	(NC)	U




Führen Sie die Verdrahtung wie auf Seite 18 beschrieben durch. NC - Kontaktplätze keinesfalls belegen!

Steckersatz für Maschinensteuerung, Teile Nr. DVOP0770


Bezeichnung	Teile - Nr.	Menge	Hersteller	Bemerkung
Stecker	10126-3000VE	1	SUMITOMO	für CN I/F
Steckergehäuse	10326-52A0-008	1	3M	(26-polig)

1) Stiftbelegung CN I/F, Sicht auf Lötseite:



Führen Sie die Verdrahtung wie ab Seite 20 angegeben durch.

Verbindungskabel zur Maschinensteuerung, Teile Nr. DVOP0800



Pin Nr.	Signal	Farbe	oder Farbe
1	COM +	weiß	Orange (rot 1)
2	SRV - ON	braun	Orange (schwarz 1)
3	A - CLR	grün	Grau (rot 1)
4	CL / INTSPD 2	gelb	Grau (schwarz 1)
5	GAIN / ZEROSPD	grau	Weiß (rot 1)
6	DIV / INTSPD 1	rosa	Weiß (schwarz 1)
7	CWL	blau	Gelb (rot 1)
8	CCWL	rot	Gelb (schwarz 1)
9	ALM	schwarz	Rosa (rot 1)
10	COIN	violett	Rosa (schwarz 1)
11	BRK - OFF	grau/rosa	Orange (rot 2)
12	WARN	rot/blau	Orange (schwarz 2)
13	COM -	weiß/grün	Grau (rot 2)
14	GND	braun/grün	Grau (schwarz 2)
15	OA +	weiß/gelb	Weiß (rot 2)
16	OA -	gelb/braun	Weiß (schwarz 2)
17	OB +	weiß/grau	Gelb (rot 2)
18	OB -	grau/braun	Gelb (schwarz 2)
19	OZ +	weiß/rosa	Rosa (rot 2)
20	OZ -	rosa/braun	Rosa (schwarz 2)
21	CZ	weiß/blau	Orange (rot 3)
22	PULS 1	braun/blau	Grau (rot 3)
23	PULS 2	weiß/rot	Grau (schwarz 3)
24	SIGN 1	braun/rot	Weiß (rot 3)
25	SIGN 2	weiß/schwarz	Weiß (schwarz 3)
26	FG	braun/schwarz	Orange (schwarz 3)

Hinweis:

Die Angabe "Orange (rot 1)" für Pin 1 bedeutet orangefarbene Leitung mit einem roten Punkt.

Verbindungskabel für PC-Anschluß

Bestell Nr. DVOP1960 (für DOS PC)



Bestell Nr. DVOP1160 (für PC98)



PANATERM Übertragungssoftware

Bestell Nr. DVOP2820 (englisch)

Hinweis:

Inbetriebnahme und weitere Details finden Sie ab Seite 33.

Externer Ballastwiderstand

Teile Nr.	Produkt	Spezifikation								
Telle IVI.	FTOUUKI	Widerstand	Nennleistung	eingebaute Temperatursicherung						
DVOP2890	45M03	50 🛚	10 W	130 ± 2 °C						
DVOP2891	45M03	100 🛚	10 W	130 ± 2 °C						


Hinweis

Oben genannte externe Ballastwiderstände sind mit einer Temperatursicherung versehen, um Brandgefahr zu reduzieren. Montage und Verdrahtung muß für 130 °C ausgelegt sein.

Stellen Sie sicher, daß der Verstärker auch unter ungünstigsten Betriebsbedingungen (zB. erhöhte Versorgungsspannung, hohe Umgebungstemperatur, großes Lastmoment, hohe Beschleunigungen) keine höhere Oberflächentemperatur als 100°C annimmt.

Empfohlene Kombination Verstärker - Ballastwiderstand:

St	romversorgung								
Einphasig	Einphasig / Drehstrom 200 V								
Ballastw	iderstand:								
DVOP2890	DVOP2891								
x 1	x 1								
	Einphasig 100 V Ballastw DVOP2890								





Der Ballastwiderstand wird sehr heiß!

Montieren Sie ihn in sicherer Entfernung von entflammbaren Stoffen und daß er nicht berührt werden kann!

Vorschaltdrossel

Verstärker- Typ	Spannung	Nennleistung	Drossel- Nr.
MUDS	1 Phase	30W bis 100W	DVOP227
	100 V	100W	
		200W bis 400W	DVOP228
	1 Phase	30W bis 400W	DVOP220
	200 V	100W bis 400W	
	Drehstrom		
	200 V	100W bis 400W	
	1 Phase 200 V	400W	DVOP221
	Drehstrom 200 V	750W	




Bild	Modell	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	mH	Amp.
	DVOP220	65	125	83	118	145	70	85	7(W) x 12(L)	M4	6,81	3
1	DVOP221	60	150	113	137	120	60	75	7(W) x 12(L)	M4	4,02	5
	DVOP227	55	80	68	90	90	41	55	Ø 7	M4	4,02	5
2	DVOP228	55	80	68	90	95	46	60	Ø 7	M4	2,00	8

Funkenlöschkombination für Motorbremse


Motor	Funkenlöschkombination	Hersteller
MUMS30W - 750W	*CA-5A2 oder Z15D151	Ishizuka Electronics Corporation

^{*}Empfohlene Kombination erfüllt die spezifizierte Bremslösezeit.

10.10 Maßblätter


04/02

LE Ξ eSh6 LBh7




	,	Modell	Leistung (W)	LL	S	LR	LB	LE	LF	LH	LA	LC	LZ	LW	LK	KW	KH	RH	kg
		MUMS3AZA1*	30	67	6,35	24							МЗ	13	12	2	2	5,8	0,30
	mse	MUMS5ZA1*	50	75			22	2		230	43,8	42	4,5 tief	14	12,5	3	3	6,2	0,40
	Bren	MUMS01*A1*	100	92					7										0,50
	Ohne E	MUMS02*A1*	200	96	12,7	28,5							4,5	20	18	4	4	8,5	0,96
I_{M}		MUMS04*A1*	400	123,5			73	2,9		220				25	22,5	5	5	11	1,5
ľΰ		MUMS082A1*	750	142,5	15,9	34			8		97,7	85	6,5		22	6	6	15,5	3,1
MS		MUMS3AZA1*	30	99	6,35	24							М3	13	12	2	2	5,8	0,50
"	ě	MUMS5AZA1*	50	107			22	2		230	40.0	4.0	4,5 tief	14	12,5	3	3	6,2	0,60
	rems	MUMS01*A1*	100	124					7		43,8	42							0,70
	Ω	MUMS02*A1*	200	129	12,7	28,5							4,5	20	18	4	4	8,5	1,4
	Mit	MUMS04*A1*	400	156,5			73	2,9		220	00.4			25	22,5	5	5	11	1,9
		MUMS082A1*	750	176,5	15,9	34			8		98,4	85	6,5		22	6	6	15,5	3,8

Verstärker Typ 1, 0,7 kg, Maße in mm.




Verstärker Typ 2, 0,9 kg, Maße in mm.

Rückwandmontage Standard




Verstärker Typ 3, 1,2 kg, Maße in mm.

Rückwandmontage Standard



Überlastungsschutz




10.12 Verstärkungs-Umschaltung. Parameter 31

Positions-Steuermodus (Parameter: o gültig, — ungültig)

			Positionssteuerung						
	Verstärkungs-Umschaltbedingun	gen	Verzöger. Zeit *1	Schwelle	Hysterese *2				
Pr 31	Schaltbedingung	Bild S.109	Pr 32	Pr33	Pr 34				
0	Fixiert auf 1. Verstärkung		_	_	_				
1	Fixiert auf 2. Verstärkung			_	_				
2	Verstärkungseingabe: 2. Verstärkung gewählt mit GAIN=ON		_	_	_				
3	2. Verstärkungsauswahl über große Drehmomentänderung	А	0	O ^{*3} (0,05% / 166 µs)	O ^{*3} (0,05% / 166 µs)				
4	Fixiert auf 1. Verstärkung		_	_					
5	Große Drehzahländerung *5	В	0	O (U/min)	O (U/min)				
6	GroßerPositionierfehler	С	0	O ^{*4} (Takt)	O ^{*4} (Takt)				
7	Positionbefehl gegeben	D	0	_	_				
8	Positionierung nicht beendet	Е	0	_	_				

^{*1)} Verzögerungszeitparameter 32 wird bei Umschaltung von 2. zur 1. Verstärkung wirksam.


*2) Definition der Hystereseparameter 34 siehe Diagramm:



^{*3)} Wenn Momentschwankungen im Bereich von 10% = ca.166 μs auftreten, setzen Sie den Wert 200: (10% / 166 μs = Einstellwert 200 x 0,05%/166μs)

*5) Festdrehzahlmodus: Verstärkungsumschaltung ist gesperrt, bleibt fixiert auf 1. Verstärkung


^{*4)} Auflösung des Gebers




Verzögerungen durch Hysterese (Param. 34) sind hier nicht dargestellt.

10.13 Blockschaltbilder

Blockschaltbild Servoverstärker S-Serie





04/02

Technische Daten

10.14 Technische Daten

					100/	
	Spannung	Einphasig 100V			+ 10% 50/60 Hz - 15%	
		Einphasig 200V		Einphasig AC 200 - 230V + 10% 50/60 Hz		
		Drehstrom 200V		Drehstrom AC 200 - 230V + 10% 50/60 Hz - 15%		
		Frequenz -Toleranz		Max. ± 5%		
	Umrichter		IGBT- PWM (Sinus)			
	Geber	Drehgeber		Inkrementalgeber 11- Draht, 2500 P/U		
	Funktionen	Ballastbremse		Anschluß für externen Ballastwiderstand		
		Widerstandsbremsung		Aktiv bei Stromausfall, Verstärker Aus, Schutzfunktionen, aktivierter Endschalter		
		Autotuning		Normales Autotuning oder Echtzeit- Autotuning während des Betriebsablaufes		
		Elektronisches Getriebe (Geberteiler)		Bereich: 1 bis 10000 x 2 0 bis 17 1 bis 10000 x 2 0 bis 17		
		Geberimpulse		11- Draht Inkremental - Geber: 1 bis 2500 P/U		
ker	Fehler- Speicher	Speichert die letzten 14 Fehler (inkl. aktuellen Fehler), jedoch keine Störabschaltungen		Unterspannung, Überspannung, Überstrom, Überlast, Ballastbremse, Geberfehler, Positionsfehler, Überdrehzahl, Geberteilerfehler, Fehlerzählerüberlauf, EEPROM - Datenfehler Parameterfehler, Prüfcodefehler), Endschalterfehler, CPU- Fehler u.s.w.		
rstär	Anzeige	Digitale Anzeige		Status-LED, Fehler-LED Indikator für ALM CODE		
Servo - Verstärker	Ausgabe	Analogausgabe (Anschlußstifte für Prüfgerät). Funktionsauswahl über Parameter, Messbereichswahl, (Ausgangsimpedanz: 1 kl)		Drehzahlausgabe: 6V/3000 U/min (Voreinstellung) Drehmomentausgabe: 3V/100% (Voreinstellung) Anzahl der Positionsfehlerimpulse		
	Eingabe	Datenübertragung		RS232C		
		Max.Pulseingangsfrequenz		Stromschnittstelle 500 kpps, Open Collector 200 kpps		
	Positio- nierung	Schnittstelle		Stromschnittstelle und Open Collector		
	inorang :	Steuersignaltyp		Phasenversetzt, Links-Rechtslauf und Takt/Vorzeichen		
		Interne Drehzahlvorgabe		Bis zu 4 Festdrehzahlen (CW/CCW, max.10000 U/min)		
	Drehzahl -	Hochlauf - Verzögerur	ngszeiten	0 bis 10s/1000 Upm, individuelle Einstellung der Hochlauf-Verzögerungszeiten, S-förmiger Hochlauf- bzw. Verzögerung		
	Inkremental- Geber	Drehgeber	A/B Phase	Stromgeprägter Ausgang		
		Nullimpuls	Z Phase	Stromgeprägter Ausgang ur	nd Open Collector	
	Steuer-Eingänge		Siehe "Anschluß des Verstärkers", ab Seite 14			
	Einbau			Rückwandmontage		
	Gewicht			Siehe "Maßblätter", ab Seite 104		
	Umgebungsbedingungen			Siehe "Einbau", ab Seite 10		
	Nenndrehzahl			3000 U/min		
	Höchstdrehzahl			30W-400W: 5000 U/min, 750W: 4500 U/min		
	Haltebremse			DC 24V, siehe ab Seite 68		
	Drehimpulsgeber			11- Draht, 2500 P/U		
5	Bauform Gewicht			IP65, außer Stecker, Wellendurchführung, Getriebe Siehe "Maßblatt", ab Seite 103		
Mot	Umgebungsbedingungen		Siehe "Maisblatt", ab Seite 103 Siehe "3 Einbau", ab Seite 12			
Servo - Motor	Jingebungs	Тур		GH (Präzisionsgetriebe)	GS (Standardgetriebe)	GL (Consumergetriebe)
Sel	mit	Spiel		2-3 (anfänglich)	2-3 (anfänglich)	2-3 (anfänglich)
	Reduzier- Getriebe	max. Sprungdrehzahl		5000 U/min 3600 U/min		
		Wirkungsgrad bei 20°C, Nennmoment u. Nenndrehzahl		65% min. 75% min.		
		Vibration			V-20	1
		Bauform		IP 44	IP40	IP55

Notizen:

04/02

Notizen:

Notizen:

04/02

Panasonic



Lieferprogramm

AC-Servomotore und digitale Servoverstärker

	Abbildung	Motor	Verstärker	Beschreibung	Leistungs- bereich	Nenn- Maximal- drehzahl	Eigenschaften
Low inertia	1	MSMA	MSDA	Geringes Massen- trägheitsmoment	0,03 - 5 kW	3000 / 5000	kompakt, leicht, einfache Bedienung Drehzahl- /Drehmomenten- /Lageregelung RS232, optionale Bediensoftware
		MQMA	MQDA	Kurze Bauform			
Middle inertia		MDMA	MDDA	Mittleres Massen- trägheitsmoment	0,75 - 5 kW	2000 / 3000	
		MGMA	MGDA	Geringe Drehzahl, hohes Drehmoment	0,3 - 4,5 kW	1000 / 2000	
		MFMA	MFDA	Flache Bauweise	0,4 - 4,5 kW	2000 / 3000	Deulensoitware
High inertia		МНМА	MHDA	Hohes Massen- trägheitsmoment	0,5 - 5 kW	3000 / 5000	
XP- Serie	500	W. Tana	MSM*XP	Motoren aus der Serie MSMZ	30 - 750 W	3000 / 5000	mit integrierter Positionierung (28 Positionen)

Kleingetriebemotoren für feste und variable Drehzahlen

G - Serie		60 - 90 W	0,7 / 500 U/min	Geräuscharm, Einphasen & Drehstrom ab Lager lieferbar.
-----------	--	-----------	-----------------	--

Frequenzumrichter

M1G M1S M1X	40W - 15 kW	Kompakte Abmessungen, optimierte Antriebs- eigenschaften, geräuscharmer Antrieb
-------------------	-------------	---

Ihre zuständige Gebietsvertretung:

ghv Vertriebs-GmbH für Antriebstechnik und Automation m.b.H. Am Schammacher Feld 47 D- 85567 Grafing bei München

Tel: +49 (0) 80 92 81 89-0 Fax: +49 (0) 8092 81 89-99 E-mail: mail@ ghv.de Internet: www.ghv.de